



ประเภท : บ้านเดี่ยว
ชื่อผู้ตรวจสอบ : ch 100
วันที่ตรวจสอบ : #1 (วันที่ 2025-04-11)





บริการรับตรวจบ้าน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้บริการ

1. การตรวจบ้านไม่ครอบคลุมการตรวจสอบดังนี้
 - 1.1 ขั้นตอน วิธีการทำงาน วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และความแข็งแรงของโครงสร้าง
 - 1.2 งานระบบลิฟท์ ระบบรักษาความปลอดภัยของบ้าน ระบบท่อฉีดปลวก ระบบสระว่ายน้ำ ระบบปั้มน้ำพุ ระบบโซล่าเซลล์ ระบบปรับอากาศ ระบบท่อฝังในพื้นหรือผนัง และต้นต่อจุกั้วซีม
 - 1.3 พื้นที่ ที่ต้องการทำการเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือ รื้อ ถอด แกะ แยก วัสดุปิดผิวหรือเฟอร์นิเจอร์
 - 1.4 การติดตามการแก้ไขงานข้อบกพร่องของผู้รับเหมาหรือเจ้าของโครงการ
 - 1.5 การใช้โดรนตรวจหลังคาบ้าน ที่อยู่ในเขตพื้นที่ห้ามบิน หรืออยู่ในรัศมี 9 กิโลเมตรรอบสนามบิน
2. บริการตรวจรับบ้านของโฮมโปร ไม่ใช่การรับประกันบ้านแทนเจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมาว่าจะไม่เกิดข้อบกพร่อง ระหว่างหรือภายหลังการตรวจที่เสร็จสิ้นไปแล้ว เนื่องจาก
 - 2.1 เป็นการตรวจความเรียบร้อยของงานก่อสร้าง ตามสภาพที่พบเจอและมองเห็นด้วยตา ในพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้ขณะทำการตรวจสอบเท่านั้น
 - 2.2 มีหลายปัจจัยที่ทำให้ตัวบ้านมีการเปลี่ยนแปลง เช่น อายุของบ้าน สภาพอากาศ การก่อสร้าง การทรุดตัวของดิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และอื่นๆ
3. ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าบริการตรวจรับบ้านที่เข้าบริการแล้ว หรือมีการนำคูปองส่วนลดที่ได้รับจากการซื้อบริการตรวจรับบ้านไปใช้ทุกกรณี

Major Defects

รายการที่ 1		รายละเอียด	
	รายการ	Lampทางขึ้น	
	รายละเอียด	น้ำขังพื้น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 2		รายละเอียด	
	รายการ	รางประตูรั้ว	
	รายละเอียด	น้ำขัง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 3		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบข้างขวา	
	รายละเอียด	รั้วทรุดแตกหัก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 4		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	น้ำรั่วซึม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 5		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียงนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พื้นน้ำขังปรับแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 6		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	สะดืออ่างซังน้ำไม่อยู่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 7		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	น้ำรั่วข้อต่อ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 8		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น2	
	รายละเอียด	น้ำรั่วข้อต่อ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 9		รายละเอียด	
	รายการ	ตู้ไฟฟ้าชั้น2	
	รายละเอียด	Lan เข้าสลับทั้งสองจุด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 10		รายละเอียด	
	รายการ	เหนือฝ้าชั้น2	
	รายละเอียด	ลวดโครงฝ้าไม่ตึงโดยรวม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 11		รายละเอียด	
	รายการ	เหนือฝ้าชั้น2	
	รายละเอียด	พบคราบน้ำรั่ว ตรวจสอบโดยช่างแนะนำให้ถ่ายรูป รอยเปื้อนทิ้งไว้เพื่อการตรวจสอบระยะยาว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

ส่วนงานรั้ว นอกเขตที่ดิน (หมวดงานรั้วรอบบ้าน)

รายการที่ 1		รายละเอียด	
	รายการ	Lampทางขึ้น	
	รายละเอียด	พื้นแตกร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 2		รายละเอียด	
	รายการ	Lampทางขึ้น	
	รายละเอียด	พื้นแตกร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 3		รายละเอียด	
	รายการ	Lampทางขึ้น	
	รายละเอียด	พื้นแตกร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 4		รายละเอียด	
	รายการ	Lampทางขึ้น	
	รายละเอียด	น้ำขังพื้น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 5		รายละเอียด	
	รายการ	Lampทางขึ้น	
	รายละเอียด	พื้นแตกร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 6		รายละเอียด	
	รายการ	ไฟเสารั้ว	
	รายละเอียด	ติดบ้านเลขที่มิเตอร์ไฟ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

ส่วนงานรั้ว แนวเขตที่ดิน (หมวดงานรั้วรอบบ้าน)

รายการที่ 7		รายละเอียด	
	รายการ	ผู้จัดทำ	
	รายละเอียด	เอียงเอะคราบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 8		รายละเอียด	
	รายการ	ถึงขยะ	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 9		รายละเอียด	
	รายการ	ถึงขยะ	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 10		รายละเอียด	
	รายการ	คอมไฟรั้ว	
	รายละเอียด	เป็นคราบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 11		รายละเอียด	
	รายการ	ประตูรั้วเลื่อนเหล็ก	
	รายละเอียด	เสาประคองสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 12		รายละเอียด	
	รายการ	ประตูรั้วเลื่อนเหล็ก	
	รายละเอียด	ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 13		รายละเอียด	
	รายการ	ประตูรั้วเลื่อนเหล็ก	
	รายละเอียด	เสาประคองสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 14		รายละเอียด	
	รายการ	ประตูรั้วเลื่อนเหล็ก	
	รายละเอียด	ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 15		รายละเอียด	
	รายการ	ป้ายบ้านเลขที่	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 16		รายละเอียด	
	รายการ	สวิตช์กริ่งไฟฟ้า	
	รายละเอียด	เอียง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 17		รายละเอียด	
	รายการ	รางประตูรั้ว	
	รายละเอียด	น้ำซัง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 18		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 19		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวนิรภัยขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 20		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 21		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	สีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 22		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 23		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม้เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 24		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม้เรียบขัดแต่งผิวใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 25		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม้เรียบขัดแต่งผิวใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 26		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 27		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 28		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 29		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 30		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 31		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 32		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 33		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วโปร่งด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 34		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบข้างซ้าย	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 35		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบข้างซ้าย	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 36		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบข้างซ้าย	
	รายละเอียด	สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 37		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบข้างซ้าย	
	รายละเอียด	สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 38		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบข้างซ้าย	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 39		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบข้างขวา	
	รายละเอียด	รั้วทรุดแตกหัก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 40		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหลัง	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 41		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหลัง	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 42		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหลัง	
	รายละเอียด	สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 43		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหลัง	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

ส่วนงานภายนอก ตัวอาคาร
(หมวดงานผนัง ภายใน/ภายนอก ,
หมวดงานพื้น , หมวดงานประตู-
หน้าต่าง , หมวดงานอาคารจอดรถ)

รายการที่ 44		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 45		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	พื้นแตกร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 46		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 47		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 48		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดหินประดับ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 49		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 50		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 51		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	กันสัดขอบเฟรมไม่คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 52		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ยานวาระเบื้อง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 53		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	มุมผนังเลื้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 54		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	กันสัดขอบเฟรมไม่คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 55		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวนิรียบขัดแต่งผิวใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 56		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 57		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ซักร่องไม่คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 58		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวนิรียบขัดแต่งผิวใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 59		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	มูมผนังเลื้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 60		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 61		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 62		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 63		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 64		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผ้าสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 65		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผ้าไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 66		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	คอมไฟเหลืองเปลี่ยน	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 67		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	คอมไฟเหลืองเปลี่ยน	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 68		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผ้าไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 69		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	มูมผนังเล็กน้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 70		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	พื้นแตกร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 71		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	พื้นแตกร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 72		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 73		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 74		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ฝิวไม่เรียบขัดแต่งฝิวใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 75		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	กันสัดขอบเฟรมไม้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 76		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ชายคาสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 77		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ฝิวไม่เรียบขัดแต่งฝิวใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 78		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	บัวแตกร้าวฝิวไม่เรียบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 79		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 80		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังราวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ฝิวไม้เรียบขัดแต่งฝิวใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 81		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	กันสัดขอบเฟรมไม่คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 82		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	กันสัดขอบเฟรมไม่คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 83		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	บัวแตกราวฝิวไม่เรียบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 84		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ชายคาสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 85		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ชายคาสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 86		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	พื้นแตกร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 87		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ยาแนวกระเบื้อง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 88		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดยาแนวกระเบื้อง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 89		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดยาแนวกระเบื้อง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 90		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดคอมไฟ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 91		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดคอมไฟ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 92		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดยาแนวกระเบื้อง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 93		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดยาแนวกระเบื้อง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 94		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 95		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 96		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ทาสีโครงเหล็ก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 97		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 98		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	บัวแตกร้าวผิวไม่เรียบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 99		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังราวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 100		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังราวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 101		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	กันสัดขอบเฟรมไม่คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 102		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังราวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 103		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	ผนังราวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 104		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 105		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 106		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 107		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	บัวแตกร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 108		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 109		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	กันสัดขอบเฟรมไม่คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 110		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	ชายคาสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 111		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	ผนังราวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 112		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	ยานวกระเบื้อง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 113		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	ผนังราวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 114		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	กันสัดขอบเฟรมไม่คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 115		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	บัวแตกร้าวผิวไม่เรียบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 116		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	กันสัดขอบเฟรมไม่คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 117		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	บัวแตกร้าวผิวไม่เรียบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 118		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 119		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ฝั้วไม่เรียบขัดแต่งฝั้วใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 120		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ฝั้วไม่เรียบขัดแต่งฝั้วใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 121		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	กันสัดขอบเฟรมไม่คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 122		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	บัวแตกร้าวฝั้วไม่เรียบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 123		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	กันสัดขอบเฟรมไม่คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 124		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	บัวแตกร้าวผิวไม่เรียบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 125		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 126		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	กันสัดขอบเฟรมไม่คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 127		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	บัวแตกร้าวผิวไม่เรียบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 128		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	กันสัดขอบเฟรมไม่คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 129		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	บัวแตกราวผิวไม่เรียบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 130		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ชายคาสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 131		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผนังราวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 132		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 133		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผนังราวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 134		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ทาสีท้อ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 135		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ฝิวไม่เรียบขัดแต่งฝิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 136		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	กันสัดขอบเฟรมไม่คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 137		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	บัวแตกร้าวฝิวไม่เรียบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 138		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 139		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 140		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	กันสัดขอบเฟรมไม้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 141		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	บัวแตกร้าวผิวไม่เรียบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 142		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย, วงกบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 143		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	บัวแตกร้าวผิวไม่เรียบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 144		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดคอมไฟ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 145		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ยาแนวกระเบื้อง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 146		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 147		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	พื้นแตกร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 148		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	แต่งหินให้สวยงาม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 149		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 150		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ทาสีบล็อกไฟ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 151		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดบาน	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 152		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ส้นบานสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 153		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ทาสีท่อ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 154		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	กันสัดขอบเฟรมไม่คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 155		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	บัวแตกราวผิวไม่เรียบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 156		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผนังราวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 157		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	แต่งปูนฐานบ้ำม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

ส่วนงานส่วน ต้นไม้ สนามหญ้า แผ่นทางเดิน (หมวดงานส่วน)

รายการที่ 158		รายละเอียด	
	รายการ	ไม้พุ่ม ต้นไทร โมกซ์	
	รายละเอียด	ตัดแต่งกิ่ง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 159		รายละเอียด	
	รายการ	ไม้พุ่ม ต้นไทร โมกซ์	
	รายละเอียด	ตัดแต่งกิ่ง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 160		รายละเอียด	
	รายการ	ไม้พุ่ม ต้นไทร โมกซ์	
	รายละเอียด	ตัดแต่งกิ่ง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 161		รายละเอียด	
	รายการ	สนามหญ้า สวน	
	รายละเอียด	ประคินเปลี่ยนหญ้าตาย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 162		รายละเอียด	
	รายการ	สนามหญ้า สวน	
	รายละเอียด	ประคินเปลี่ยนหญ้าตาย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 163		รายละเอียด	
	รายการ	สนามหญ้า สวน	
	รายละเอียด	ประดินเปลี่ยนหญ้าตาย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 164		รายละเอียด	
	รายการ	สนามหญ้า สวน	
	รายละเอียด	ประดินเปลี่ยนหญ้าตาย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

ส่วนงานโถง ห้องต่างๆ บันได
(หมวดงานฝ้าเพดาน ,
หมวดงานผนังภายใน/ภายนอก ,
หมวดงานพื้น , หมวดงานประตู-
หน้าต่าง , หมวดงานบันได)

รายการที่ 165		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังและสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 166		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	วงกบและทำความสะอาด, กันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 167		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 168		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังและสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 169		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	วงกบและทำความสะอาด, กันแนวให้คม, รอยต่อวงกบร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 170		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกผนังโลหะสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 171		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 172		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	วงกบโลหะทำความสะอาด, รอยต่อวงคบบร้าว, กันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 173		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังโลหะสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 174		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	วงกบโลหะทำความสะอาด, กันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 175		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 176		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 177		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังและสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 178		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 179		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	วงกบเลอะทำความสะอาด, กันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 180		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังและสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 181		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังและสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 182		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังและสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 183		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังและสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 184		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังและสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 185		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังและสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 186		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	วงกบและทำความสะอาด, กั้นแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 187		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ติดตั้งเอียงปรับแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 188		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ติดตั้งเอียงปรับแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 189		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ติดตั้งเอียงปรับแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 190		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซีลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย , ทำความสะอาดบัว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 191		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซีลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย , ทำความสะอาดบัว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 192		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซีลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย , ทำความสะอาดบัว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 193		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซีลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย , ทำความสะอาดบัว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 194		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซีลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย , ทำความสะอาดบัว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 195		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย , ทำความสะอาดบัว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 196		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังและสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 197		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	กระเบื้องปิ่นเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดงเหลือง, ฝ้าสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 198		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ฝ้าสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 199		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	เป็นคราบสนิม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 200		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	คอมไฟไม่ได้แนว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 201		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผ้าสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 202		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	พื้นเลอะทำความสะอาด, ยานแนวร่องกระเบื้องใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 203		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	พื้นเลอะทำความสะอาด, ยานแนวร่องกระเบื้องใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 204		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	พื้นเลอะทำความสะอาด, ยานแนวร่องกระเบื้องใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 205		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 206		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	สันบานสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 207		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	แก้งานซิลิโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม, บานพับ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 208		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	บานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 209		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	สันบานสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 210		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 211		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	บานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 212		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 213		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 214		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 215		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	กันสัดของเฟรมไม้คอม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 216		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ผนังไม้เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 217		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ผนังแตกร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 218		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ผนังไม้เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 219		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 220		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	แก๊งานซิลิโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม, บานพับ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 221		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	แก๊งานซิลิโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม, บานพับ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 222		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	บานเลอะคราบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 223		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	บานกระพือ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 224		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	น้ำรั่วซึม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 225		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 226		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ฝ้าไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 227		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ฝ้าไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 228		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ฝ้าไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 229		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ฝ้าไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 230		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	บานแนวกระเบื้อง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 231		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 232		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 233		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	สันบานสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 234		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	สันบานสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 235		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	บานกระพือ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 236		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	พื้นเลอะยาแนว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 237		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	ส้นบานสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 238		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 239		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	ยาแนว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 240		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	วาล์วเป็นคราบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 241		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	แก้งานซิลิโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 242		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 243		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	แก้งานซิลิโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 244		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 245		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	แก้งานซิลิโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 246		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	ยาแนวกระเบื้อง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 247		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 248		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	ยาแนวพื้น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 249		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	ฝ้าไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 250		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ผนังและสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 251		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ผนังและสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 252		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ผนังและสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 253		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก๊ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 254		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	แก้งานซิลิโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 255		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน		ดำเนินการ ผ่าน


รายการที่ 256		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ติดตั้งเสียงปรับแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน		ดำเนินการ ผ่าน

รายการที่ 257		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ขอบฝ้าร้าวแตก	
สถานะ	ไม่ผ่าน		ดำเนินการ ผ่าน

รายการที่ 258		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ผนังเลอะสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน		ดำเนินการ ผ่าน

รายการที่ 259		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ผนังเลอะสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน		ดำเนินการ ผ่าน

รายการที่ 260		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	วงกบและทำความสะอาด, กันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 261		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 262		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื้อยเป็นคลื่น, ผนังและสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 263		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 264		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ผนังและสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 265		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ผนังและสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 266		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	เก็บสีลูกตั้ง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 267		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	แก้งานซิลิโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 268		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	บันไดเป็นรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 269		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	แก้งานซิลิโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 270		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	เก็บสีลูกตั้ง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 271		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	แก้งานซิปิโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 272		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื่อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

ส่วนงานห้องนอน ห้องน้ำ ห้องแต่งตัว
ระเบียงห้อง (หมวดงานฝ้าเพดาน ,
หมวดงานผนังภายใน/ภายนอก ,
หมวดพื้น , หมวดงานประตู-หน้าต่าง
 , หมวดงานระเบียง ,
หมวดงานห้องน้ำ)

รายการที่ 273		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 274		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ตีนบานลอล, ตีนบานไม่เรียบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 275		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบโลหะทำความสะอาด , วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 276		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบบิ้น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 277		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 278		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบโลหะทำความสะอาด , วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 279		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 280		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ผนังโลหะสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 281		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ผนังโลหะสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 282		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบโลหะทำความสะอาด , กั้นแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 283		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 284		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบโลหะทำความสะอาด , กันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 285		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ผนังโลหะสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 286		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ผนังโลหะสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 287		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ผนังโลหะสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 288		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน		ดำเนินการ ผ่าน


รายการที่ 289		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ผนังเลอะสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน		ดำเนินการ ผ่าน

รายการที่ 290		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตก	
สถานะ	ไม่ผ่าน		ดำเนินการ ผ่าน

รายการที่ 291		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตก	
สถานะ	ไม่ผ่าน		ดำเนินการ ผ่าน

รายการที่ 292		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ติดตั้งเอียงปรับแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน		ดำเนินการ ผ่าน

รายการที่ 293		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ติดตั้งเอียงปรับแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 294		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ผนังโลหะสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 295		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ติดตั้งเอียงปรับแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 296		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 297		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 298		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก๊ว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 299		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ตัวจบผิวถลอก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 300		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 301		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 302		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 303		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 304		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 305		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ขอบฝ้าร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 306		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ขอบฝ้าร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 307		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ขอบฝ้าร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 308		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ฝ้าสีด่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 309		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ฝ้าสีด่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 310		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ฝ้าผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวเก็บสีใหม่, ฝ้าสีด่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 311		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ขอบฝ้าร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 312		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียงนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ผนังโลหะสีด่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 313		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอนมาตรฐาน	
	รายละเอียด	ผนังและสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 314		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอนมาตรฐาน	
	รายละเอียด	ผนังและสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 315		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอนมาตรฐาน	
	รายละเอียด	ผนังและสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 316		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอนมาตรฐาน	
	รายละเอียด	ผนังและสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 317		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอนมาตรฐาน	
	รายละเอียด	ผนังและสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 318		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ผนังและสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 319		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ราวสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 320		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	สีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 321		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พื้นน้ำขังปรับแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 322		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พื้นและทำความสะอาด, ยานวร่องกระเบื้องใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 323		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียงนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ผนังและฝ้าต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 324		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	สันบานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 325		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบและทำความสะอาด , วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 326		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบและทำความสะอาด , วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 327		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	สะดืออ่างซังน้ำไม่อยู่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 328		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำสแตอร์	
	รายละเอียด	น้ำรั่วซ่อต่อ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 329		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำสแตอร์	
	รายละเอียด	แก้งานซีลิกอนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 330		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำสแตอร์	
	รายละเอียด	วงกบเคลือบทำความสะอาด , วงกบแก้งานซีลิกอนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 331		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำสแตอร์	
	รายละเอียด	กระเบื้องปิ่นเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติกเกอร์แดงเหลือง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 332		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำสแตอร์	
	รายละเอียด	กันแนวขอบผ้า	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 333		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	กันแนวขอบฝ้า	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 334		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	สีถลอก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 335		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เป็นคราบสีดำ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 336		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ยาแนวร่องกระเบื้องใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 337		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ยาแนวร่องกระเบื้องใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 338		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	บานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 339		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	วงกบและทำความสะอาด , วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 340		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	สันบานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 341		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	สันบานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 342		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	บานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 343		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	กันสัดขอบบานพับ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 344		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	วงกบและทำความสะอาด , วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 345		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	ผนังและสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 346		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 347		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 348		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	ผนังและสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 349		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	วงกบและทำความสะอาด , กันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 350		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	ผนังและสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 351		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	วงกบและทำความสะอาด , กันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 352		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 353		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	กันกระแทกหลุด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 354		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	ติดตั้งเอียงปรับแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 355		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	ติดตั้งเอียงปรับแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 356		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	ขอบฝ้าร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 357		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	ขอบฝ้าร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 358		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 359		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 360		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 361		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	ตัวจบผิวถลอก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 362		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	บานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 363		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	วงกบโลหะทำความสะอาด , วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 364		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	ส้นบานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 365		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	บานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 366		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	วงกบโลหะทำความสะอาด , วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 367		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	ผนังโลหะสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 368		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	ผนังและสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 369		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 370		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	ผนังและสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 371		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 372		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	ผนังและสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 373		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	ผนังและสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 374		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	วงกบเลอะทำความสะอาด , วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย, กันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 375		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	ติดตั้งเอียงปรับแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 376		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 377		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 378		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	กันกระแทกหลุด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 379		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 380		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 381		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 382		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 383		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	ขอบผ้า råาว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 384		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	คอมไฟไม่แนบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 385		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียงนอน3	
	รายละเอียด	ผนัง råาวแตกสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 386		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	บานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 387		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	วงกบโลหะทำความสะอาด , วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 388		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	สันบานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 389		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	บานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 390		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	วงกบเลอะทำความสะอาด , วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 391		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	ผนังเลอะสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 392		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	ผนังเลอะสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 393		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	วงกบเลอะทำความสะอาด , กันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 394		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	ผนังและสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 395		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	ผนังและสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 396		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	วงกบเลอะทำความสะอาด , กันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 397		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 398		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	ผนังเลอะสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 399		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	ติดตั้งเอียงปรับแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 400		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	ติดตั้งเอียงปรับแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 401		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 402		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 403		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 404		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 405		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	ฝ้าสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 406		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	พื้นและทำความสะอาด, ยานวร่องกระเบื้องใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 407		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น2	
	รายละเอียด	บานกระป๋อง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 408		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น2	
	รายละเอียด	วงกบและทำความสะอาด , วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 409		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น2	
	รายละเอียด	วงกบและทำความสะอาด , วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 410		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น2	
	รายละเอียด	น้ำรั่วข้อต่อ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 411		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น2	
	รายละเอียด	แก้งานซิลิโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนว ให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 412		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น2	
	รายละเอียด	ฝักบัวน้ำไหลเบา, ออกไม่เต็มหัว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 413		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น2	
	รายละเอียด	ติดตั้งเอียงปรับแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 414		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น2	
	รายละเอียด	กระเบื้องเป็นรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 415		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น2	
	รายละเอียด	กันแนวขอบผ้า	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 416		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น2	
	รายละเอียด	ยาแนวร่องกระเบื้องใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


ส่วนงานระบบไฟฟ้า สัญญาณและอื่นๆ (หมวดงานไฟฟ้า)

รายการที่ 417		รายละเอียด	
	รายการ	ตู้ไฟฟ้าชั้น2	
	รายละเอียด	ไม่มีศกรู	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 418		รายละเอียด	
	รายการ	ตู้ไฟฟ้าชั้น2	
	รายละเอียด	ใส่แผ่นปิดช่องเบรกเกอร์ ให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 419		รายละเอียด	
	รายการ	ตู้ไฟฟ้าชั้น2	
	รายละเอียด	Lan เข้าสลับทั้งสองจุด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

ส่วนงานเหนือฝ้า (หมวดงานฝ้าเพดาน)

รายการที่ 420		รายละเอียด	
	รายการ	เหนือฝ้าชั้น2	
	รายละเอียด	ไม่มีสปริงโครงฝ้าโดยรวม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 421		รายละเอียด	
	รายการ	เหนือฝ้าชั้น2	
	รายละเอียด	ลวดโครงฝ้าไม่ตึงโดยรวม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 422		รายละเอียด	
	รายการ	เหนือฝ้าชั้น2	
	รายละเอียด	ไม่มีสปริงโครงฝ้าโดยรวม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 423		รายละเอียด	
	รายการ	เหนือฝ้าชั้น2	
	รายละเอียด	ไม่มีสปริงโครงฝ้าโดยรวม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 424		รายละเอียด	
	รายการ	เหนือฝ้าชั้น2	
	รายละเอียด	ไม่มีสปริงโครงฝ้าโดยรวม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 425		รายละเอียด	
	รายการ	เหนือฝ้าชั้น2	
	รายละเอียด	ไม่มีสปริงโครงฝ้าโดยรวม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 426		รายละเอียด	
	รายการ	เหนือฝ้าชั้น2	
	รายละเอียด	ไม่มีสปริงโครงฝ้าโดยรวม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 427		รายละเอียด	
	รายการ	เหนือฝ้าชั้น2	
	รายละเอียด	ไม่มีสปริงโครงฝ้าโดยรวม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 428		รายละเอียด	
	รายการ	เหนือฝ้าชั้น2	
	รายละเอียด	พบคราบน้ำรั่ว ตรวจสอบโดยช่างแนะนำให้ถ่ายรูป รอยแห้งทิ้งไว้เพื่อการตรวจสอบระยะยาว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

ส่วนงานสุขาภิบาล (หมวดงานประปา
และสุขาภิบาล ,
หมวดงานระบบบำบัดน้ำ ,
หมวดงานระบายน้ำ)

รายการที่ 429		รายละเอียด	
	รายการ	ถังบำบัด1	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดถัง Septic / คราบดิน เศษวัสดุ / เติมจุลินทรีย์	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 430		รายละเอียด	
	รายการ	ถังบำบัด1	
	รายละเอียด	หุฝาฉีดยุ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 431		รายละเอียด	
	รายการ	ถังดักไขมัน1	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดถังดักไขมัน / คราบดิน เศษวัสดุ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 432		รายละเอียด	
	รายการ	ถังดักไขมัน1	
	รายละเอียด	หุฝาฉีดยุ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 433		รายละเอียด	
	รายการ	บ่อดักกลิ่น1	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดบ่อดักกลิ่น / คราบดิน เศษวัสดุ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 434		รายละเอียด	
	รายการ	บ่อดักกลิ่น1	
	รายละเอียด	ใส่ข้องอ 90 เพื่อป้องกันกลิ่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 435		รายละเอียด	
	รายการ	บ่อดัก	
	รายละเอียด	ความสะอาดบ่อดัก / ดิน หรือเศษวัสดุ / ลอกท่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 436		รายละเอียด	
	รายการ	บ่อดัก	
	รายละเอียด	ความสะอาดบ่อดัก / ดิน หรือเศษวัสดุ / ลอกท่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 437		รายละเอียด	
	รายการ	บ่อดัก	
	รายละเอียด	ความสะอาดบ่อดัก / ดิน หรือเศษวัสดุ / ลอกท่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 438		รายละเอียด	
	รายการ	บ่อดัก	
	รายละเอียด	ความสะอาดบ่อดัก / ดิน หรือเศษวัสดุ / ลอกท่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 439		รายละเอียด	
	รายการ	ปีหน้า 1	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน