



**ประเภท :** บ้านเดี่ยว  
**ชื่อผู้ตรวจสอบ :** ch 100  
**วันที่ตรวจสอบ :** #1 (วันที่ 2025-04-01)



# บริการรับตรวจบ้าน

## หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้บริการ

1. การตรวจบ้านไม่ครอบคลุมการตรวจสอบดังนี้
  - 1.1 ขั้นตอน วิธีการทำงาน วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และความแข็งแรงของโครงสร้าง
  - 1.2 งานระบบลิฟท์ ระบบรักษาความปลอดภัยของบ้าน ระบบท่อฉีดปลวก ระบบสระว่ายน้ำ ระบบปั้มน้ำพุ ระบบโซล่าเซลล์ ระบบปรับอากาศ ระบบท่อฝังในพื้นหรือผนัง และต้นต่อจุกั้วซีม
  - 1.3 พื้นที่ ที่ต้องการทำการเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือ รื้อ ถอด แกะ แยก วัสดุปิดผิวหรือเฟอร์นิเจอร์
  - 1.4 การติดตามการแก้ไขงานข้อบกพร่องของผู้รับเหมาหรือเจ้าของโครงการ
  - 1.5 การใช้โดรนตรวจหลังคาบ้าน ที่อยู่ในเขตพื้นที่ห้ามบิน หรืออยู่ในรัศมี 9 กิโลเมตรรอบสนามบิน
2. บริการตรวจรับบ้านของโฮมโปร ไม่ใช่การรับประกันบ้านแทนเจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมาว่าจะไม่เกิดข้อบกพร่อง ระหว่างหรือภายหลังการตรวจที่เสร็จสิ้นไปแล้ว เนื่องจาก
  - 2.1 เป็นการตรวจความเรียบร้อยของงานก่อสร้าง ตามสภาพที่พบเจอและมองเห็นด้วยตา ในพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้ขณะทำการตรวจสอบเท่านั้น
  - 2.2 มีหลายปัจจัยที่ทำให้ตัวบ้านมีการเปลี่ยนแปลง เช่น อายุของบ้าน สภาพอากาศ การก่อสร้าง การทรุดตัวของดิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และอื่นๆ
3. ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าบริการตรวจรับบ้านที่เข้าบริการแล้ว หรือมีการนำคูปองส่วนลดที่ได้รับจากการซื้อบริการตรวจรับบ้านไปใช้ทุกกรณี

# Major Defects

รายการที่ 1		รายละเอียด	
	รายการ	ทิ้งหลัง	
	รายละเอียด	มาตรฐานรูสายกาวอยู่ฝั่งขวาเสมอแก้ไขให้ถูกต้อง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 2		รายละเอียด	
	รายการ	ทิ้งหลัง	
	รายละเอียด	แนะนำเก็บซิลิโคนขอบหน้าต่างและประตูทิ้งหลัง เนื่องจากพบคราบน้ำหลายจุด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 3		รายละเอียด	
	รายการ	ประตูรั้วเลื่อนเหล็ก	
	รายละเอียด	เหล็กฉากหัก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 4		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ไฟไม่ติด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 5		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	มีคราบน้ำรั่ว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 6		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	มีคราบน้ำรั่ว	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 7		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ค้ำท่อน้ำวางกบ, ชั่งน้ำระเบียงเนื่องจากมีรังต่อ, แตนอยู่	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 8		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	วงกบน้ำรั่วซึมเช็คแก้ไข	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 9		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	วงกบน้ำรั่วซึมเช็คแก้ไข	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 10		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	วงกบน้ำรั่วซึมเช็คแก้ไข	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 11		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ใต้ฝ้ามีน้ำรั่ว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 12		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ใต้ฝ้ามีน้ำรั่ว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 13		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้น2	
	รายละเอียด	ไฟไม่ติด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 14		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้น2	
	รายละเอียด	พื้นเป็นรอย, เก็บริยต่อ, โกง, บวม, ตรวจเช็คทั้งหมด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 15		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ใต้ฝ้ามีน้ำรั่วซึม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 16		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	วงกบน้ำรั่วซึมเช็คแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 17		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	วงกบน้ำรั่วซึมเช็คแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 18		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	พบรอยปลวกตรวจเช็ค ให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 19		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ใต้ฝ้าน้ำรั่วซึม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 20		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	ก๊อกน้ำเป็นคราบ ก๊อกน้ำน้ำไหลเบา	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 21		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบน้ำรั่วซึมเช็คแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 22		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พื้นมีรอย, บวม, โกง, รอยต่อห่าง, ตรวจเช็คทั้งหมด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 23		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พื้นเป็นรอย, รอยต่อห่าง, โกง, ตรวจเช็คทั้งหมด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 24		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ไฟไม่ติด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 25		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พื้นน้ำซังปรับแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 26		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พบคราบน้ำได้ฝ้า	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 27		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ไฟไม่ติด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 28		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	น้ำไม่ไหล	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 29		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	วงกบน้ำรั่วซึมเช็คแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 30		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	พื้นเป็นรอย, โกง, รอยต่อห่าง, ตรวจเช็คทั้งหมด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 31		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํานอน2	
	รายละเอียด	กระเบื้องหลุดร่อนแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 32		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํานอน2	
	รายละเอียด	พื้นน้ำซังปรับแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 33		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํานอน2	
	รายละเอียด	พื้นน้ำซังปรับแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 34		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	พื้นเป็นรอย, รอยต่อห่าง, โกง, ตรวจเช็คทั้งหมด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 35		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	วงกบน้ำรั้วซึมเช็คแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 36		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	วงกบน้ำรั่วซึมเช็คแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 37		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน3	
	รายละเอียด	กระเบื้องหลุดร่อนแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 38		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน3	
	รายละเอียด	ซังน้ำไม่อยู่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 39		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน3	
	รายละเอียด	พื้นน้ำซังปรับแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 40		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน3	
	รายละเอียด	พื้นน้ำซังปรับแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 41		รายละเอียด	
	รายการ	ตู้ไฟฟ้าชั้น1	
	รายละเอียด	เข้าเฟสไม่ถูกต้อง	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 42		รายละเอียด	
	รายการ	ตู้ไฟฟ้าชั้น1	
	รายละเอียด	แนะนำติดตั้งเบรกเกอร์กันดูดเพื่อความปลอดภัย วงจรที่มีส่วนสัมผัสกับผู้อยู่อาศัย เช่น วงจรปลั๊ก วงจรเครื่องทำน้ำอุ่น วงจรปั๊มน้ำ เป็นต้น	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 43		รายละเอียด	
	รายการ	ตู้ไฟฟ้าชั้น1	
	รายละเอียด	ค่าความต้านทานหลักกราวด์มากกว่า 5 โอห์ม เกินมาตรฐาน / ตรวจเช็คการติดตั้ง	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 44		รายละเอียด	
	รายการ	เหนือฝ้าชั้น2	
	รายละเอียด	พบคราบน้ำรั่ว ตรวจสอบโดยช่างแนะนำให้ถ่ายรูป โธยแบ่งทิ้งไว้เพื่อการตรวจสอบระยะยาว	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 45		รายละเอียด	
	รายการ	เหนือฝ้าชั้น2	
	รายละเอียด	พบคราบน้ำรั่ว ตรวจสอบโดยช่างแนะนำให้ถ่ายรูป รอยเปื้อนทิ้งไว้เพื่อการตรวจสอบระยะยาว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 46		รายละเอียด	
	รายการ	เหนือฝ้าชั้น2	
	รายละเอียด	พบคราบน้ำรั่ว ตรวจสอบโดยช่างแนะนำให้ถ่ายรูป รอยเปื้อนทิ้งไว้เพื่อการตรวจสอบระยะยาว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 47		รายละเอียด	
	รายการ	ถังบำบัด1	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดถัง Septic / คราบดิน เศษวัสดุ / เต็มจุลินทรีย์, น้ำไม่ระบายลงบ่อพัก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

# ส่วนงานรายการทิ้งหลัง โดยรวม

รายการที่ 1		รายละเอียด	
	รายการ	ทิ้งหลัง	
	รายละเอียด	มาตรฐานรูสายกาวอยู่ฝั่งขวาเสมอแก้ไขให้ถูกต้อง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 2		รายละเอียด	
	รายการ	ทิ้งหลัง	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดและใส่น้ำกาก ตรวจสอบเช็คทั้งหมด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 3		รายละเอียด	
	รายการ	ทิ้งหลัง	
	รายละเอียด	แนะนำเก็บซิลิโคนขอบหน้าต่างและประตูทิ้งหลัง เนื่องจากพบคราบน้ำหลายจุด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 4		รายละเอียด	
	รายการ	ทิ้งหลัง	
	รายละเอียด	ตัวล๊อคคราบเหลือง, ตรวจสอบเช็คทั้งหมด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

# ส่วนงานรั้ว นอกเขตที่ดิน (หมวดงานรั้วรอบบ้าน)

รายการที่ 5		รายละเอียด	
	รายการ	Lampทางขึ้น	
	รายละเอียด	พื้นร้าวแตก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 6		รายละเอียด	
	รายการ	Lampทางขึ้น	
	รายละเอียด	พื้นร้าวแตก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 7		รายละเอียด	
	รายการ	Lampทางขึ้น	
	รายละเอียด	เก็บงานรอยต่อพื้นเทพูนให้เต็ม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

# ส่วนงานรั้ว แนวเขตที่ดิน (หมวดงานรั้วรอบบ้าน)

<b>รายการที่ 8</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ผู้จัดทำ	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 9</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ถึงขยะ	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดวงกบ บานประตูถึงขยะโลหะ, บานปิดไม่ได้	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 10</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ถึงขยะ	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดวงกบ บานประตูถึงขยะโลหะ	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 11</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ถึงขยะ	
	รายละเอียด	ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 12</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ประตูรั้วเลื่อนเหล็ก	
	รายละเอียด	เพลารางหัก	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 13		รายละเอียด	
	รายการ	ประตูรั้วเลื่อนเหล็ก	
	รายละเอียด	เหล็กฉากหัก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 14		รายละเอียด	
	รายการ	ประตูรั้วเลื่อนเหล็ก	
	รายละเอียด	ขึ้นสนิมขัดแต่งผิวเก็บสีใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่, ล้อหลุดราง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 15		รายละเอียด	
	รายการ	ประตูรั้วเลื่อนเหล็ก	
	รายละเอียด	ขึ้นสนิมขัดแต่งผิวเก็บสีใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 16		รายละเอียด	
	รายการ	ประตูรั้วเลื่อนเหล็ก	
	รายละเอียด	ขึ้นสนิมขัดแต่งผิวเก็บสีใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 17		รายละเอียด	
	รายการ	ประตูรั้วเลื่อนเหล็ก	
	รายละเอียด	ขึ้นสนิมขัดแต่งผิวเก็บสีใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 18		รายละเอียด	
	รายการ	ประตูรั้วเหล็ก	
	รายละเอียด	ชั้นสนิมขัดแต่งผิวเก็บสีใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 19		รายละเอียด	
	รายการ	สวิตช์กริ่งไฟฟ้า	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 20		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 21		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ชั้นสนิมขัดแต่งผิวเก็บสีใหม่, ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 22		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 23		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ไฟไม่ติด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 24		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ชั้นสนิมขัดแต่งผิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 25		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ชั้นสนิมขัดแต่งผิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 26		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังราวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 27		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังราวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 28		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 29		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 30		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 31		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 32		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 33		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 34		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 35		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 36		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 37		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 38		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 39		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 40		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 41		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 42		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 43		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 44		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 45		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 46		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 47		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 48		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 49		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 50		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 51		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 52		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 53		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วโปร่งด้านหน้า	
	รายละเอียด	ชั้นสนิมขัดแต่งผิวเก็บสีใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 54		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วโปร่งด้านหน้า	
	รายละเอียด	ชั้นสนิมขัดแต่งผิวเก็บสีใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 55		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วโปร่งด้านหน้า	
	รายละเอียด	ชั้นสนิมขัดแต่งผิวเก็บสีใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 56		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบข้างซ้าย	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 57		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบข้างซ้าย	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 58		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบข้างซ้าย	
	รายละเอียด	ผนังราวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 59		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบข้างซ้าย	
	รายละเอียด	ผนังราวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 60		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบข้างซ้าย	
	รายละเอียด	ผนังราวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 61		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบข้างขวา	
	รายละเอียด	ผนังราวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 62		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบข้างขวา	
	รายละเอียด	ผนังราวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 63		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบข้างขวา	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 64		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบข้างขวา	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 65		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบข้างขวา	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 66		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 67		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 68		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 69		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 70		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 71		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผนังรั้วแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

ส่วนงานภายนอก ตัวอาคาร  
(หมวดงานผนัง ภายใน/ภายนอก ,  
หมวดงานพื้น , หมวดงานประตู-  
หน้าต่าง , หมวดงานอาคารจอดรถ)

รายการที่ 72		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังราวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 73		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังราวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 74		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังราวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 75		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผิวไม้เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 76		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 77		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 78		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 79		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 80		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 81		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 82</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 83</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 84</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ฉาบดินผนังให้สุด	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 85</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	สีร่อนพอง	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 86</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	มีคราบน้ำร้ว	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 87		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	มีคราบน้ำรั่ว	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 88		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ฉาบดินผนังให้สุด	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 89		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ฉาบดินผนังให้สุด	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 90		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 91		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 92		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ฉาบดินผนังให้สุด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 93		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 94		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 95		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 96		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 97		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 98		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 99		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	เก็บสีให้สุดผนัง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 100		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 101		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 102		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 103		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 104		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 105		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 106		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 107		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 108		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ฉาบดินผนังให้สุด	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 109		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 110		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 111		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ฉาบดินผนังให้สุด	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 112		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	สีด่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 113		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	สีด่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 114		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีด่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 115		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีด่าง, สีด่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 116		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีด่าง, สีด่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 117		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, ผิวนิเรียบสีต่างขัดแต่งผิวเก็บสีใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 118		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย, กันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 119		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย, กันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 120		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 121		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดประตู	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 122		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	วงกบสีต่าง, รอยต่อวงกบร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 123		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 124		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 125		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 126		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 127		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 128		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ปิดฝาบล็อก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 129		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ชั้นสนิมขัดแต่งผิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 130		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ชั้นสนิมขัดแต่งผิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 131		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ขอบฝ้าร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 132		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ขอบฝ้าร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 133		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	รอยต่อฝ้าร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 134		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ฝ้าผิวไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 135		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ฝ้าผิวไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 136		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 137		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผ้าผิวไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 138		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	คอมไฟเหลืองเปลี่ยนใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 139		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	คอมไฟเหลืองเปลี่ยนใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 140		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ค้ำท่อน้ำวางกบ, ชั่งน้ำระเปียงเนื่องจากมีรังต่อ, แตนอยู่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 141		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 142		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	ผิวไม่เรียบสีต่างชัดเจนผิวเก็บสีใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 143		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	ผิวไม่เรียบสีต่างชัดเจนผิวเก็บสีใหม่, ฉาบดินผนังให้สุด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 144		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 145		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 146		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 147		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 148		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 149		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	วงกบเป็นสนิม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 150		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย, ทำความสะอาดบาน, ทำความสะอาดวงกบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 151		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 152		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 153		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 154		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 155		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 156		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 157		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	แก๊งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย, วงกบทำความสะอาด	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 158		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	วงกบเป็นสนิม	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 159		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดบาน	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 160		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	ผ้าสีร้อนพอง	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 161		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	ผ้าสีด่าง	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 162		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 163		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 164		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	ผิวไม่เรียบสีต่างขัดแต่งผิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 165		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	ผิวไม่เรียบสีต่างขัดแต่งผิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 166		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	ชั้นสนิมขัดแต่งผิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 167		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	ชั้นสนิมขัดแต่งผิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 168		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	กระเบื้องป็น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 169		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	กระเบื้องป็น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 170		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	กระเบื้องป็น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 171		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	กระเบื้องป็น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 172		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 173		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 174		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	ยาแนวพื้น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 175		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 176		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	เก็บงานรอยเจาะผนัง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 177		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 178		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	เก็บงานรอยเจาะผนัง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 179		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	เก็บงานรอยเจาะผนัง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 180		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 181		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 182		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	เก็บงานรอยเจาะผนัง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 183		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	เอาปูนออก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 184		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	เก็บงานรอยเจาะผนัง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 185		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	เก็บงานรอยเจาะผนัง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 186		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 187		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 188		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 189		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	เก็บงานรอยเจาะผนัง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 190		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	เก็บงานรอยเจาะผนัง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 191		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	เก็บงานรอยเจาะผนัง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 192		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	เก็บงานรอยเจาะผนัง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 193		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	เก็บงานรอยเจาะผนัง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 194		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	เก็บงานรอยเจาะผนัง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 195		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	เก็บงานรอยเจาะผนัง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 196		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	เก็บงานรอยเจาะผนัง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 197		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 198		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	เก็บงานรอยเจาะผนัง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 199		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 200		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	เก็บงานรอยเจาะผนัง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 201		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 202		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 203		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ติดตั้งอุปกรณ์ให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 204		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 205		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 206		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 207		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	แก๊งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 208		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 209		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	แก๊งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 210		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	แก๊งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 211		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 212		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	แก๊งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 213		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 214		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ฉาบดินผนังให้สุด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 215		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ฉาบดินผนังให้สุด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 216		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ฉาบดินผนังให้สุด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 217		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	เอาปูนออกจากตีนผนังให้สุด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 218		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 219		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 220		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 221		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 222		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 223		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	ผิวไม่เรียบสีต่างขัดแต่งผิวเก็บสีใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่, ฉาบดินผนังให้สุด	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 224		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 225		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 226		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 227		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 228		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 229		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	ฉาบดินผนังให้สุด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 230		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 231		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดบาน	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 232		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	ไม้ดอก, เก็บรอนเจาะให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 233		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	ฉาบดินผนังให้สุด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 234		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 235		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 236		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 237		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 238		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 239		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 240		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 241		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 242		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 243		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 244		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 245		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 246		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวังสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 247		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 248		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	ไม้ดอก, เก็บงานรอยเจาะน็อตให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 249		รายละเอียด	
	รายการ	โรงจอดรถ	
	รายละเอียด	พื้นร้าวแตก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 250		รายละเอียด	
	รายการ	โรงจอดรถ	
	รายละเอียด	พื้นร้าวแตก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 251		รายละเอียด	
	รายการ	โรงจอดรถ	
	รายละเอียด	พื้นร้าวแตก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 252		รายละเอียด	
	รายการ	โรงจอดรถ	
	รายละเอียด	พื้นร้าวแตก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 253		รายละเอียด	
	รายการ	โรงจอดรถ	
	รายละเอียด	พื้นร้าวแตก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 254		รายละเอียด	
	รายการ	โรงจอดรถ	
	รายละเอียด	พื้นร้าวแตก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 255		รายละเอียด	
	รายการ	โรงจอดรถ	
	รายละเอียด	พื้นร้าวแตก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 256		รายละเอียด	
	รายการ	โรงจอดรถ	
	รายละเอียด	พื้นร้าวแตก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 257		รายละเอียด	
	รายการ	โรงจอดรถ	
	รายละเอียด	พื้นร้าวแตก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 258		รายละเอียด	
	รายการ	โรงจอดรถ	
	รายละเอียด	พื้นร้าวแตก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

# ส่วนงานส่วน ต้นไม้ สนามหญ้า แผ่นทางเดิน (หมวดงานส่วน)

รายการที่ 259		รายละเอียด	
	รายการ	สนามหญ้า สวน	
	รายละเอียด	ปรับหน้าดิน	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 260		รายละเอียด	
	รายการ	สนามหญ้า สวน	
	รายละเอียด	ท่อโผล่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 261		รายละเอียด	
	รายการ	สนามหญ้า สวน	
	รายละเอียด	ปรับหน้าดิน	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 262		รายละเอียด	
	รายการ	สนามหญ้า สวน	
	รายละเอียด	ดินทुरुด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 263		รายละเอียด	
	รายการ	สนามหญ้า สวน	
	รายละเอียด	ปรับหน้าดิน	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 264		รายละเอียด	
	รายการ	สนามหญ้า สวน	
	รายละเอียด	ดินทรุด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 265		รายละเอียด	
	รายการ	สนามหญ้า สวน	
	รายละเอียด	ดินทรุด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 266		รายละเอียด	
	รายการ	สนามหญ้า สวน	
	รายละเอียด	ดินทรุด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 267		รายละเอียด	
	รายการ	สนามหญ้า สวน	
	รายละเอียด	ดินทรุดเป็นแอ่ง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 268		รายละเอียด	
	รายการ	สนามหญ้า สวน	
	รายละเอียด	ปรับหน้าดิน	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 269		รายละเอียด	
	รายการ	สนามหญ้า สวน	
	รายละเอียด	ดินทรุด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 270		รายละเอียด	
	รายการ	สนามหญ้า สวน	
	รายละเอียด	ปรับหน้าดิน	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 271		รายละเอียด	
	รายการ	สนามหญ้า สวน	
	รายละเอียด	ปรับหน้าดิน	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 272		รายละเอียด	
	รายการ	สนามหญ้า สวน	
	รายละเอียด	ดินทรุด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 273		รายละเอียด	
	รายการ	สนามหญ้า สวน	
	รายละเอียด	ดินทรุด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

ส่วนงานโถง ห้องต่างๆ บันได  
(หมวดงานฝ้าเพดาน ,  
หมวดงานผนังภายใน/ภายนอก ,  
หมวดงานพื้น , หมวดงานประตู-  
หน้าต่าง , หมวดงานบันได)

รายการที่ 274		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	วงกบน้ำรั้วซึมเช็คแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 275		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	วงกบน้ำรั้วซึมเช็คแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 276		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	วงกบน้ำรั้วซึมเช็คแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 277		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ใต้ฝามีน้ำรั่ว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 278		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ใต้ฝามีน้ำรั่ว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 279		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	บานประตูโลหะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 280		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	วงกบสีต่างเก็บสีกันขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 281		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังแตกร้าวแก้ไขให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 282		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังแตกร้าวแก้ไขให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 283		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังแตกร้าวแก้ไขให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 284		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังแตกร้าวแก้ไขให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 285		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังผิวไม่เรียบแก้ไขและปิดรูช่องที่เจาะ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 286		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	มุมเสาเหลี่ยมและบั้น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 287		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	มุมเสาเหลี่ยมและบั้น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 288		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังผิวไม่เรียบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 289		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	เสาผิวไม่เรียบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 290		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังผิวไม่เรียบแตกร้าวแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 291		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 292		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	บานประตูลอะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 293		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังแตกร้าวแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 294		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	กันแนวรอยต่อซีลิกอนรอยต่อวงกบให้เรียบร้อย, วงกบเป็นรอยแก้ไข/กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 295		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังแตกร้าวแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 296		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังแตกร้าวแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 297		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	กันแนวรอยต่อซีลิกอนรอยต่อวงกบให้เรียบร้อย, วงกบเป็นรอยแก้ไข/กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 298		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยสีต่าง เก็บหัวตะปูรอบขอบวงกบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 299		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	บานประตูสีต่าง เก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 300		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ลูกบิดและบานพับเป็นคราบเปลี่ยนใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 301		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังแตกร้าวแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 302		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	แก้ไขผิวผนังแตกร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 303		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังผิวไม่เรียบ แก้ไขรอยแตกร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 304		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	บัวเลอะ, สีต่าง, เก็บสีกันขอบให้คม	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 305		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	บัวเลอะ, สีต่าง, เก็บสีกันขอบให้คม	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 306		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	บัวเลอะ, สีต่าง, เก็บสีกันขอบให้คม	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 307		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	บัวเลอะ, สีต่าง, เก็บสีกันขอบให้คม	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 308		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	บัวเลอะ, สีต่าง, เก็บสีกันขอบให้คม	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 309		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	บัวเลอะ, สีต่าง, เก็บสีกันขอบให้คม	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 310		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	บัวเลอะ, สีต่าง, เก็บสีกันขอบให้คม	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 311		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	บัวเลอะ, สีต่าง, เก็บสีกันขอบให้คม	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 312		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	บัวเลอะ, สีต่าง, เก็บสีกันขอบให้คม	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 313		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	บัวเลอะ, สีต่าง, เก็บสีกันขอบให้คม	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 314		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	บัวโลหะ, สีต่าง, เก็บสีกันขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 315		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	กันแนวรอยต่อซีลีโคนรอยต่อวงกบให้เรียบร้อย, วงกบเป็นรอยแก้ไข/กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 316		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	กันแนวรอยต่อซีลีโคนรอยต่อวงกบให้เรียบร้อย, วงกบเป็นรอยแก้ไข/กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 317		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	กันแนวรอยต่อซีลีโคนรอยต่อวงกบให้เรียบร้อย, วงกบเป็นรอยแก้ไข/กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบโลหะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 318		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	กันแนวรอยต่อซิลิโคนรอยต่อวงกบให้เรียบร้อย, วงกบเป็นรอยแก้ไข/กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 319		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผ้าผิวไม้เรียบขัดแต่งผิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 320		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผ้าผิวไม้เรียบขัดแต่งผิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 321		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	คอมไฟหลุด ติดตั้งให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 322		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผ้าผิวไม้เรียบขัดแต่งผิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 323		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	แก้ไขกระเบื้องร้อนสติ๊กเกอร์สีแดง	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 324		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	แก้ไขกระเบื้องร้อนสติ๊กเกอร์สีแดง	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 325		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	แก้ไขกระเบื้องร้อนสติ๊กเกอร์สีแดง	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 326		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	แก้ไขกระเบื้องร้อนสติ๊กเกอร์สีแดง	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 327		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	แก้ไขกระเบื้องหลุดร้อน สติ๊กเกอร์สีแดง	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 328		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	แก้ไขกระเบื้องหลุดร่อนสติ๊กเกอร์สีแดง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 329		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	แก้ไขกระเบื้องหลุดร่อนสติ๊กเกอร์สีแดง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 330		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	แก้ไขกระเบื้องหลุดร่อนสติ๊กเกอร์สีแดง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 331		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	พื้นเลอะทำความสะอาดแนวร่องกระเบื้องใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 332		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	พื้นเลอะทำความสะอาดแนวร่องกระเบื้องใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 333		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้น2	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบโลหะทำความสะอาด, กั้นขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 334		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้น2	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบโลหะทำความสะอาด, กั้นขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 335		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้น2	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบโลหะทำความสะอาด, กั้นขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 336		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้น2	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบโลหะทำความสะอาด, กั้นขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 337		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้น2	
	รายละเอียด	ผนังเก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 338		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้น2	
	รายละเอียด	ผนังเก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 339		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้น2	
	รายละเอียด	ผนังเก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 340		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้น2	
	รายละเอียด	ผนังเก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 341		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้น2	
	รายละเอียด	ผนังเก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 342		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้น2	
	รายละเอียด	ผนังเก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 343		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้น2	
	รายละเอียด	ผนังเก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 344		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้น2	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 345		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้น2	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 346		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้น2	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 347		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้น2	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 348</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	โถงชั้น2	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 349</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	โถงชั้น2	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 350</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	โถงชั้น2	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 351</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	โถงชั้น2	
	รายละเอียด	ไฟไม่ติด	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 352</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	โถงชั้น2	
	รายละเอียด	เก็บรอยร้าว	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 353		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้น2	
	รายละเอียด	เก็บรอยร้าว	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 354		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้น2	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย , เก็บสี, มีรอย, ทำความสะอาด	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 355		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้น2	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย , เก็บสี, มีรอย, ทำความสะอาด	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 356		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้น2	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย , เก็บสี, มีรอย, ทำความสะอาด	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 357		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้น2	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย , เก็บสี, มีรอย, ทำความสะอาด	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 358		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้น2	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย , เก็บสี, มีรอย, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 359		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้น2	
	รายละเอียด	พื้นเป็นรอย, เก็บรอยต่อ, โกง, บวม, ตรวจเช็คทั้งหมด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 360		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้น2	
	รายละเอียด	ขอบฝ้าฉิวไม่เรียบสีต่างชัดแต่งฉิวเก็บสีใหม่, ฝ้าฉิวไม่เรียบชัดแต่งฉิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 361		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้น2	
	รายละเอียด	ขอบฝ้าฉิวไม่เรียบสีต่างชัดแต่งฉิวเก็บสีใหม่, ฝ้าฉิวไม่เรียบชัดแต่งฉิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 362		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียงโถงชั้น2	
	รายละเอียด	ยาแนวร่องกระเบื้องใหม่, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 363		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียงโถงชั้น2	
	รายละเอียด	ราวระเบียงขัดเก็บสี, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 364		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียงโถงชั้น2	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง, มีรอย, เก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 365		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียงโถงชั้น2	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง, มีรอย, เก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 366		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียงโถงชั้น2	
	รายละเอียด	ราวระเบียงขัดเก็บสี, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 367		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียงโถงชั้น2	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง, มีรอย, เก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 368</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ระเบียงโถงชั้น2	
	รายละเอียด	สีต่าง, มีรอย, เก็บรอยร้าว	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 369</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ระเบียงโถงชั้น2	
	รายละเอียด	สีต่าง, มีรอย, เก็บรอยร้าว	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 370</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ระเบียงโถงชั้น2	
	รายละเอียด	ขอบฝ้าผิวไม่เรียบสีต่างขัดแต่งผิวเก็บสีใหม่, ฝ้าผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 371</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ใต้ฝ้ามีน้ำรั่วซึม	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 372</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	วงกบน้ำรั่วซึมเช็คแก้ไข	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 373		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	วงกบน้ำรั่วซึมเช็คแก้ไข	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 374		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบเลอะทำความสะอาด, วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 375		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	กระเบื้องหลุดร่อน สติกเกอร์สีแดง	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 376		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	แก้ไขผนังผิวไม่เรียบมีรอยแตกร้าว	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 377		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	แก้ไขผนังไม่เรียบมีรอยแตกร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 378		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ผนังผิวไม่เรียบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 379		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ผนังผิวไม่เรียบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 380		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบเลอะทำความสะอาด, วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 381		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	บัวเลอะ, สีต่าง, เก็บสีกันขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 382		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	บัวเลอะ, สีต่าง, เก็บสีกันขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 383		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	บัวเลอะ, สีต่าง, เก็บสีกันขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 384		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	บัวเลอะ, สีต่าง, เก็บสีกันขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 385		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	พื้นเลอะทำความสะอาดยาแนวร่องกระเบื้องใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 386		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	พื้นและทำความสะอาดยาแนวร่องกระเบื้องใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 387		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ผนังแตกร้าวแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 388		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ผนังแตกร้าวแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 389		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	กันแนวรอยต่อซีเมนต์รอยต่อวงกบให้เรียบร้อย, วงกบเป็นรอยแก้ไข/กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบและทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 390</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ผนังผิวไม่เรียบแก้ไข	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 391</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	บานประตูโลหะทำความสะอาด	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 392</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	วงกบสีต่างเป็นรอยแก้ไข	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 393</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	เก็บซิลิโคนตีนวงกบให้เรียบร้อย	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 394</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	พบบรอยปลวกตรวจเช็ค ให้เรียบร้อย	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 395		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	บัวเลอะ, สีต่าง, เก็บสีกันขอบให้คม	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 396		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	บัวเลอะ, สีต่าง, เก็บสีกันขอบให้คม	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 397		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	บัวเลอะ, สีต่าง, เก็บสีกันขอบให้คม	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 398		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	บัวเลอะ, สีต่าง, เก็บสีกันขอบให้คม	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 399		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ผ้าผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 400		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ผ้าผิวไม้เรียบขัดแต่งผิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 401		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ใต้ฝ้ามีน้ำรั่วซึม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 402		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องเก็บของ	
	รายละเอียด	บานประตูสีต่างเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 403		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องเก็บของ	
	รายละเอียด	วงกบสีต่างเป็นรอยเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 404		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องเก็บของ	
	รายละเอียด	มือจับติดตั้งไม่แน่นแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 405		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องเก็บของ	
	รายละเอียด	สันบานสีต่างเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 406		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องเก็บของ	
	รายละเอียด	บานประตูสีต่างเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 407		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องเก็บของ	
	รายละเอียด	วงกบสีต่างเป็นรอย และเก็บสีกันขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 408		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องเก็บของ	
	รายละเอียด	ผนังผิวไม่เรียบสีต่าง แก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 409		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องเก็บของ	
	รายละเอียด	ผนังผิวไม่เรียบ สีต่าง แก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 410		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องเก็บของ	
	รายละเอียด	ผนังผิวไม่เรียบสีต่าง แก้วไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 411		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องเก็บของ	
	รายละเอียด	ฝ้าไต่บันได ผิวไม่เรียบสีต่าง แก้วไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 412		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องเก็บของ	
	รายละเอียด	ผนังแตกร้าว แก้วไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 413		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องเก็บของ	
	รายละเอียด	ผนังผิวไม่เรียบสีต่าง แก้วไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 414		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องเก็บของ	
	รายละเอียด	บัวลอะ, สีต่าง, เก็บสีกันขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 415		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องเก็บของ	
	รายละเอียด	บัวเลอะ, สีต่าง, เก็บสีกันขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 416		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องเก็บของ	
	รายละเอียด	บัวเลอะ, สีต่าง, เก็บสีกันขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 417		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องเก็บของ	
	รายละเอียด	บัวเลอะ, สีต่าง, เก็บสีกันขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 418		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องเก็บของ	
	รายละเอียด	บัวเลอะ, สีต่าง, เก็บสีกันขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 419		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องเก็บของ	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดโคมไฟ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 420		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องเก็บของ	
	รายละเอียด	ฝ้าฉาบไม่เรียบขัดแต่งฉาบเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 421		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	วงกบเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 422		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	บานประตูโลหะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 423		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	สันบานสีต่างเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 424		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	ก๊อกน้ำเป็นคราบ ก๊อกน้ำน้ำไหลเบา	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 425		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดอ่างล้างหน้า	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 426		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	ผนังและทำความสะอาด ยาแนวร่องกระเบื้องใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 427		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	กันแนวรอยต่อซิลิโคนรอยต่อวงกบให้เรียบร้อย, วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบและทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 428		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	ชุดตัวล็อกชำรุดเปลี่ยนใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 429		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	ชุดตัวล็อกชำรุด เปลี่ยน ใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 430		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	กระจกปรอทหลุดเปลี่ยนใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 431		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	กระเบื้องปิ่นแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 432		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดราวแขวนผ้า	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 433		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	วาล์วน้ำเป็นคราบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 434		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	ติดตั้งไม่แน่นแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 435		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	ก๊อกน้ำเป็นรอยแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 436		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	ฝ้าและขอบฝ้าผิวไม่เรียบ ขัดแต่งและเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 437		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	ผนังและทำความสะอาดยาแนวร่องกระเบื้องใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 438		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	ผนังและทำความสะอาดยาแนวร่องกระเบื้องใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 439		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	ผนังและทำความสะอาดยาแนวร่องกระเบื้องใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 440		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดชักโครก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 441		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดและยาแนวร่องกระเบื้องใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 442		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	ผนังและทำความสะอาดยาแนวร่องกระเบื้องใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 443		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	พื้นและทำความสะอาดยาแนวร่องกระเบื้องใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 444		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	พื้นและทำความสะอาดยาแนวร่องกระเบื้องใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 445		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	เก็บซิลิโคนขอบตู้ให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 446		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	กระเบื้องหลุดร่อน แก้ว สติกเกอร์สีแดง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 447		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	บานประตูและทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 448		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	วงกบสีต่างเก็บสีกันขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 449		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ราวกันตก ทำความสะอาดและเก็บสีรอยถลอก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 450		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ไม้ราวกันตก เป็นรอยขีดเคลือบใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 451		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	บันไดเป็นรอยขีดเคลือบใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 452		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ไม้ราวกันตกเป็นรอยขีดเคลือบใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 453		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	เหล็กราวกันตกทำความสะอาดและเก็บสีรอยถลอก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 454		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ไม่เป็นรอยแก้ไขและขัดเคลือบใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 455		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	เก็บซิลิโคนรอยต่อกันขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 456		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	บัวเลอะ, สีต่าง, เก็บสีกันขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 457		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	บัวเลอะ, สีต่าง, เก็บสีกันขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 458		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	บัวเลอะ, สีต่าง, เก็บสีกันขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 459		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ซันพักบันไดเป็นรอยแก้ไขและขัดเคลือบใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 460		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ไม้บันไดไม่แน่นแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 461		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ผนังแตกร้าวแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 462		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ผนังฉิวไม่เรียบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 463		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	กันแนวรอยต่อซิลิโคนรอยต่อวงกบให้เรียบร้อย, วงกบเป็นรอยแก้ไข/กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบเลอะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 464		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ผนังแตกร้าวแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 465		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ผนังแตกร้าวแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 466		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ผนังผิวไม่เรียบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 467		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	บัวเลอะ, สีต่าง, เก็บสีกันขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 468		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	เหล็กราวกันตกเป็นรอยแก้ไขและทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 469		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ไม้ราวบันไดเป็นรอยแก้ไขและขัดเคลือบใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 470		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	บันไดเป็นรอยแก้ไขและขัดเคลือบไม้	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 471		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ผนังแตกร้าวแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 472		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ผนังมีรอยร้าวแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 473		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	กันขอบไม้ลูกตั้งให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 474		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ไม้ราวบันไดเป็นรอยแก้ไขและขัดเคลือบไม้	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 475		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	โครงเหล็กทำความสะอาดและเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 476		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ยาแนวกระเบื้องให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

ส่วนงานห้องนอน ห้องน้ำ ห้องแต่งตัว  
ระเบียงห้อง (หมวดงานฝ้าเพดาน ,  
หมวดงานผนังภายใน/ภายนอก ,  
หมวดพื้น , หมวดงานประตู-หน้าต่าง  
 , หมวดงานระเบียง ,  
หมวดงานห้องน้ำ)

รายการที่ 477		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บานโค้ง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 478		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบน้ำรั่วซึมเช็คแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 479		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บานประตูเอนะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 480		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, สีต่าง, เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 481		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เอียง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 482		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 483		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 484		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 485		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	สีบานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 486		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บานประตูลอกทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 487		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, สีต่าง, เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 488		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบและทำความสะอาด , กั้นขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 489		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบและทำความสะอาด , กั้นขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 490		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบและทำความสะอาด , กั้นขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 491		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบและทำความสะอาด , กั้นขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 492		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบและทำความสะอาด , กั้นขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 493		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ผนังเก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 494		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ผนังเก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 495		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ผนังเก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 496		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ผนังเก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 497		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ผนังเก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 498		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ผนังเก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 499		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ผนังเก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 500		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 501		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 502		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 503		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 504		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 505		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 506		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 507		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 508		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 509		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	สกรูไม่ครบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 510		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ติดตั้งอุปกรณ์ไม่ครบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 511		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย, เก็บสี, มีรอย, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 512</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย, เก็บสี, มีรอย, ทำความสะอาด	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 513</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย, เก็บสี, มีรอย, ทำความสะอาด	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 514</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย, เก็บสี, มีรอย, ทำความสะอาด	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 515</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย, เก็บสี, มีรอย, ทำความสะอาด	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน


<b>รายการที่ 516</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย, เก็บสี, มีรอย, ทำความสะอาด	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 517		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย, เก็บสี, มีรอย, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 518		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พื้นมีรอย, บวม, โกง, รอยต่อห่าง, ตรวจเช็คทั้งหมด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 519		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พื้นเป็นรอย, รอยต่อห่าง, โกง, ตรวจเช็คทั้งหมด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 520		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ขอบฝ้าฉิวไม่เรียบสีต่างชัดเจนฉิวเก็บสีใหม่, ฝ้าฉิวไม่เรียบชัดเจนฉิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 521		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ขอบฝ้าฉิวไม่เรียบสีต่างชัดเจนฉิวเก็บสีใหม่, ฝ้าฉิวไม่เรียบชัดเจนฉิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 522		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ไฟไม่ติด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 523		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เอียง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 524		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ไม่เสมอ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 525		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ปิดรู	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 526		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียงนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ยาแนวร่องกระเบื้องใหม่, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 527		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	สีต่าง, มีรอย, เก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 528		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ราวระเบียบขัดเก็บสี, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 529		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พื้นเก็บรอยร้าว, เก็บสี, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 530		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	กระเบื้องหลุดร่อนแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 531		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	กระเบื้องหลุดร่อนแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 532</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องนํ้ามาสเตอร์	
	รายละเอียด	กระเบื้องหลุดร่อนแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดง	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน


<b>รายการที่ 533</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องนํ้ามาสเตอร์	
	รายละเอียด	กระเบื้องหลุดร่อนแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดง	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน


<b>รายการที่ 534</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องนํ้ามาสเตอร์	
	รายละเอียด	กระเบื้องหลุดร่อนแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดง	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 535</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องนํ้ามาสเตอร์	
	รายละเอียด	กระเบื้องหลุดร่อนแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดง	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 536</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องนํ้ามาสเตอร์	
	รายละเอียด	กระเบื้องหลุดร่อนแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดง	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 537		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	กระเบื้องหลุดร่อนแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 538		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	กระเบื้องหลุดร่อนแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 539		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	กระเบื้องหลุดร่อนแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 540		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	กระเบื้องหลุดร่อนแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 541		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บานโค้ง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 542		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	กระจกปรอทหลุด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 543		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พื้นน้ำซังปรับแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 544		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พบคราบน้ำใต้ผ้า	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 545		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บานประตูโลหะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 546		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, สีต่าง, เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 547		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 548		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 549		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 550		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	สับบานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 551		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บานประตูโลหะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 552		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, สีต่าง, เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 553		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบเลอะทำความสะอาด, กั้นขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 554		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บานผัด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 555		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ยาแนวร่องกระเบื้องใหม่, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 556		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ยาแนวร่องกระเบื้องใหม่, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 557		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ยาแนวร่องกระเบื้องใหม่ , ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 558		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 559		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 560		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 561		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 562		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ติดตั้งอุปกรณ์ให้ครบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 563		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เอียง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 564		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เป็นรอย, คราบเหลือง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 565		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ไม่แน่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 566		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 567		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด, คราบเหลือง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 568		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 569		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด, คราบเหลือง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 570		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 571		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


<b>รายการที่ 572</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องน้ํามาสเตอร์	
	รายละเอียด	อ่างเป็นรอย	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 573</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องน้ํามาสเตอร์	
	รายละเอียด	ติดตั้งให้เรียบร้อย	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 574</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องน้ํามาสเตอร์	
	รายละเอียด	น้ำไม่ไหล	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 575</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องน้ํามาสเตอร์	
	รายละเอียด	ไฟไม่ติด	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 576</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องน้ํามาสเตอร์	
	รายละเอียด	ขอบฝ้าฉิวไม่เรียบสีต่างชัดเจนฉิวเก็บสีใหม่ , ฝ้าฉิวไม่เรียบชัดเจนฉิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 577		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ติดตั้งให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 578		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบเลอะทำความสะอาด , กั้นขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 579		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง, มีรอย, เก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 580		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง, มีรอย, เก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 581		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง, มีรอย, เก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 582</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องน้ํามาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบและทำความสะอาด , เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 583</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องน้ํามาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบและทำความสะอาด , เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 584</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องน้ํามาสเตอร์	
	รายละเอียด	ผ้าทำความสะอาด, เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 585</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องน้ํามาสเตอร์	
	รายละเอียด	ยาแนวร่องกระเบื้องใหม่ , ทำความสะอาด	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 586		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อย, ทำความสะอาด, เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 587		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	บานโค้ง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 588		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	เดือยชน	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 589		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	วงกบน้ำรั้วซึมเช็คแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 590		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	บานประตูโลหะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 591		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, สีต่าง, เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 592		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 593		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 594		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 595		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	สับบานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 596		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	บานประตูโลหะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 597		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, สีต่าง, เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 598		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบโลหะทำความสะอาด , กั้นขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 599		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	ผนังเก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 600		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	ผนังเก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 601		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	ผนังเก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 602		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	ผนังเก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 603		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 604		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 605		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 606		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เล็กน้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 607		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	เอียง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 608		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	เอียง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 609		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย, เก็บสี, มีรอย, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 610		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย, เก็บสี, มีรอย, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 611		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย, เก็บสี, มีรอย, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 612		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย, เก็บสี, มีรอย, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 613		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	พื้นเป็นรอย, โกง, รอยต่อห่าง, ตรวจเช็คทั้งหมด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 614		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	ขอบฝ้าฉิวไม่เรียบสีต่างชัดแต่งฉิวเก็บสีใหม่, ฝ้าฉิวไม่เรียบชัดแต่งฉิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 615		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	เก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 616		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน2	
	รายละเอียด	กระเบื้องหลุดร่อนแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติกเกอร์แดง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 617		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน2	
	รายละเอียด	กระเบื้องบนเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติกเกอร์แดงเหลือ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 618		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน2	
	รายละเอียด	สตูดออ่าง, ใช้งานไม่ได้	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 619		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน2	
	รายละเอียด	กระเบื้องหลุดร่อนแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติกเกอร์แดง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 620		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน2	
	รายละเอียด	บานกระพ้อ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 621		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้านอน2	
	รายละเอียด	บานไม่เสมอ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 622		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้านอน2	
	รายละเอียด	พื้นน้ำซังปรับแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 623		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้านอน2	
	รายละเอียด	พื้นน้ำซังปรับแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 624		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้านอน2	
	รายละเอียด	บานประตูโลหะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 625		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้านอน2	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, สีต่าง, เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 626		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน2	
	รายละเอียด	เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 627		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน2	
	รายละเอียด	เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 628		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน2	
	รายละเอียด	เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 629		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน2	
	รายละเอียด	สันบานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 630		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน2	
	รายละเอียด	บานประตูโลหะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 631		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน2	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, สีต่าง, เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 632		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน2	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบเลอะทำความสะอาด, กั้นขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 633		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน2	
	รายละเอียด	ติดตั้งอุปกรณ์ให้ครบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 634		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน2	
	รายละเอียด	ยาแนวร่องกระเบื้องใหม่, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 635		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน2	
	รายละเอียด	ยาแนวร่องกระเบื้องใหม่, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 636		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้านอน2	
	รายละเอียด	ยาแนวร่องกระเบื้องใหม่ , ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 637		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้านอน2	
	รายละเอียด	กระเบื้องเป็นรู	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 638		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้านอน2	
	รายละเอียด	กระจกปรอทหลุด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 639		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้านอน2	
	รายละเอียด	เป็นรอย, คราบเหลือง, ไม่แน่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 640		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้านอน2	
	รายละเอียด	ไม่แน่น, เป็นคราบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 641		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน2	
	รายละเอียด	ไม่แน่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 642		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน2	
	รายละเอียด	เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 643		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน2	
	รายละเอียด	เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 644		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน2	
	รายละเอียด	เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 645		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน2	
	รายละเอียด	เป็นคราบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 646		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน2	
	รายละเอียด	เป็นคราบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 647		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน2	
	รายละเอียด	เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 648		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน2	
	รายละเอียด	เป็นคราบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 649		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน2	
	รายละเอียด	เป็นคราบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 650		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน2	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 651		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้านอน2	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 652		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้านอน2	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 653		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้านอน2	
	รายละเอียด	ขอบฝ้าผิวไม่เรียบสีต่างชัดแต่งผิวเก็บสีใหม่ , ฝ้าผิวไม่เรียบชัดแต่งผิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 654		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้านอน2	
	รายละเอียด	ไม่แนบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 655		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	บานกระพือ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 656		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	เดือนชน	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 657		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	บานประตูโลหะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 658		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, สีต่าง, กันขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 659		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 660		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 661		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 662		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	สันบานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 663		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	บานประตูโลหะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 664		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, สีต่าง, เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 665		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบเลอะทำความสะอาด, วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย, กันขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 666		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบเลอะทำความสะอาด, วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย, กันขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 667		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	ผนังแตกร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 668		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	ผนังแตกร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 669		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	ผนังแตกร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 670		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	ผนังแตกร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 671		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	เอียง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 672		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	เอียง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 673		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	เอียง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 674		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย, เก็บสี, มีรอย, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 675		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย, เก็บสี, มีรอย, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 676		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย, เก็บสี, มีรอย, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 677		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย, เก็บสี, มีรอย, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 678		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื่อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 679		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เล็กน้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 680		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	พื้นเป็นรอย, รอยต่อห่าง, โกง, ตรวจเช็คทั้งหมด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 681		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	ขอบฝ้าผิวไม่เรียบสีด่างชัดเจนผิวเก็บสีใหม่, ฝ้าผิวไม่เรียบชัดเจนผิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 682		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	เก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 683		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	วงกบน้ำรั่วซึมเช็คแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 684		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	วงกบน้ำรั้วซิมเซ็คแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 685		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน3	
	รายละเอียด	กระเบื้องหลุดร่อนแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 686		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน3	
	รายละเอียด	กระเบื้องหลุดร่อนแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 687		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน3	
	รายละเอียด	กระเบื้องบิ่นเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดงเหลือง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 688		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน3	
	รายละเอียด	กระเบื้องบิ่นเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดงเหลือง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 689		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน3	
	รายละเอียด	กระเบื้องบิ่นเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดงเหลือง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 690		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน3	
	รายละเอียด	บานโก่ง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 691		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน3	
	รายละเอียด	บานประตูโลหะทำความสะอาด, เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 692		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน3	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, สีต่าง, เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย, กั้นขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 693		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน3	
	รายละเอียด	เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 694		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน3	
	รายละเอียด	บานประตูโลหะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 695		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน3	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, สีต่าง, เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 696		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน3	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบโลหะทำความสะอาด, วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 697		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน3	
	รายละเอียด	ยาแนวร่องกระเบื้องใหม่, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 698		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน3	
	รายละเอียด	ยาแนวร่องกระเบื้องใหม่ , ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 699		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน3	
	รายละเอียด	ยาแนวร่องกระเบื้องใหม่ , ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 700		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน3	
	รายละเอียด	ไม่แน่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 701		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน3	
	รายละเอียด	ไม่แน่น, เป็นคราบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 702		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน3	
	รายละเอียด	ฝาไม่แน่น, คราบเหลือง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 703		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน3	
	รายละเอียด	เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 704		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน3	
	รายละเอียด	เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 705		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน3	
	รายละเอียด	เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 706		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน3	
	รายละเอียด	เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 707		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน3	
	รายละเอียด	กระเบื้องบิ่นเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดงเหลือง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 708		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน3	
	รายละเอียด	กระเบื้องบิ่นเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดงเหลือง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 709		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน3	
	รายละเอียด	เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 710		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน3	
	รายละเอียด	บานตก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 711		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน3	
	รายละเอียด	กระจกปรอทหลุด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 712		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน3	
	รายละเอียด	ติดตั้งอุปกรณ์ให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 713		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน3	
	รายละเอียด	เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 714		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน3	
	รายละเอียด	เป็นคราบ, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 715		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน3	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 716		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน3	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 717		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน3	
	รายละเอียด	ขอบฝ้าผิวไม่เรียบสีต่างชัดแต่งผิวเก็บสีใหม่, ฝ้าผิวไม่เรียบชัดแต่งผิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 718		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน3	
	รายละเอียด	เอียง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 719		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน3	
	รายละเอียด	เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 720		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน3	
	รายละเอียด	เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 721		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน3	
	รายละเอียด	เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 722		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน3	
	รายละเอียด	สับบานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


<b>รายการที่ 723</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องน้ำนอน3	
	รายละเอียด	ไม่แน่น	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 724</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องน้ำนอน3	
	รายละเอียด	กระเบื้องบิ่นเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดงเหลือง	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 725</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องน้ำนอน3	
	รายละเอียด	เป็นคราบ	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 726</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องน้ำนอน3	
	รายละเอียด	ซังน้ำไม่อยู่	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน


<b>รายการที่ 727</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องน้ำนอน3	
	รายละเอียด	พื้นน้ำซังปรับแก้ไข	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 728		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน3	
	รายละเอียด	พื้นน้ำซังปรับแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

# ส่วนงานระบบไฟฟ้า สัญญาณและอื่นๆ (หมวดงานไฟฟ้า)


รายการที่ 729		รายละเอียด	
	รายการ	ตู้ไฟฟ้าชั้น1	
	รายละเอียด	เข้าเฟสไม่ถูกต้อง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 730		รายละเอียด	
	รายการ	ตู้ไฟฟ้าชั้น1	
	รายละเอียด	แนะนำติดตั้งเบรกเกอร์กันดูดเพื่อความปลอดภัย วงจรที่มีส่วนสัมผัสกับผู้อยู่อาศัย เช่น วงจรปลั๊ก วงจรเครื่องทำน้ำอุ่น วงจรปั๊มน้ำ เป็นต้น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 731		รายละเอียด	
	รายการ	ตู้ไฟฟ้าชั้น1	
	รายละเอียด	เลอะ สกปรก / ฝุ่น ทำความสะอาดให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 732		รายละเอียด	
	รายการ	ตู้ไฟฟ้าชั้น1	
	รายละเอียด	เป็นรู / อุดรูเพื่อป้องกันสัตว์เข้าให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 733		รายละเอียด	
	รายการ	ตู้ไฟฟ้าชั้น1	
	รายละเอียด	เส้นทองแดงโพลี / ปอกฉนวนให้พอดีแล้วดัดสายใหม่ให้สุด	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 734		รายละเอียด	
	รายการ	ตู้ไฟฟ้าชั้น1	
	รายละเอียด	เส้นทองแดงโพลี / ปอกฉนวนให้พอดีแล้วดัดสายใหม่ให้สุด	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 735		รายละเอียด	
	รายการ	ตู้ไฟฟ้าชั้น1	
	รายละเอียด	เส้นทองแดงโพลี / ปอกฉนวนให้พอดีแล้วดัดสายใหม่ให้สุด	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 736		รายละเอียด	
	รายการ	ตู้ไฟฟ้าชั้น1	
	รายละเอียด	ค่าความต้านทานลัดกราวด์มากกว่า 5 โอห์ม เกินมาตรฐาน / ตรวจสอบเช็คการติดตั้ง	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 737		รายละเอียด	
	รายการ	ตู้ไฟฟ้าชั้น1	
	รายละเอียด	ไม่มี Nameplate / ใส่เพิ่มให้เรียบร้อย	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

# ส่วนงานเหนือฝ้า (หมวดงานฝ้าเพดาน)

รายการที่ 738		รายละเอียด	
	รายการ	เหนือฝ้าชั้น2	
	รายละเอียด	พบคราบน้ำรั่ว ตรวจสอบโดยช่างแนะนำให้ถ่ายรูป รอยเป่งทิ้งไว้เพื่อการตรวจสอบระยะยาว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 739		รายละเอียด	
	รายการ	เหนือฝ้าชั้น2	
	รายละเอียด	พบคราบน้ำรั่ว ตรวจสอบโดยช่างแนะนำให้ถ่ายรูป รอยเป่งทิ้งไว้เพื่อการตรวจสอบระยะยาว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 740		รายละเอียด	
	รายการ	เหนือฝ้าชั้น2	
	รายละเอียด	พบคราบน้ำรั่ว ตรวจสอบโดยช่างแนะนำให้ถ่ายรูป รอยเป่งทิ้งไว้เพื่อการตรวจสอบระยะยาว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 741		รายละเอียด	
	รายการ	เหนือฝ้าชั้น2	
	รายละเอียด	เก็บเศษรังนกออก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

ส่วนงานสุขาภิบาล (หมวดงานประปา  
และสุขาภิบาล ,  
หมวดงานระบบบำบัดน้ำ ,  
หมวดงานระบายน้ำ)

รายการที่ 742		รายละเอียด	
	รายการ	ถังบำบัด1	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดถัง Septic / คราบดิน เศษวัสดุ / เต็มจุลินทรีย์, น้ำไม่ระบายลงบ่อพัก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 743		รายละเอียด	
	รายการ	ถังดักไขมัน1	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดถังดักไขมัน / คราบดิน เศษวัสดุ, น้ำไม่ระบายลงบ่อพัก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 744		รายละเอียด	
	รายการ	บ่อพัก	
	รายละเอียด	ความสะอาดบ่อพัก / ดิน หรือเศษวัสดุ / ลอกท่อให้เรียบร้อย, เก้าที่ปูนผนังบ่อพักให้เรียบร้อย, น้ำไม่ระบายลงบ่อพัก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 745		รายละเอียด	
	รายการ	บ่อพัก	
	รายละเอียด	ความสะอาดบ่อพัก / ดิน หรือเศษวัสดุ / ลอกท่อให้เรียบร้อย, เก้าที่ปูนผนังบ่อพักให้เรียบร้อย, น้ำไม่ระบายลงบ่อพัก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 746</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	บ่อพัก	
	รายละเอียด	ความสะอาดบ่อพัก / ดิน หรือเศษวัสดุ / ลอกท่อให้เรียบร้อย , เก็บที่ปูนผนังบ่อพักให้เรียบร้อย, น้ำไม่ระบายลงบ่อพัก	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 747</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	บ่อพัก	
	รายละเอียด	ความสะอาดบ่อพัก / ดิน หรือเศษวัสดุ / ลอกท่อให้เรียบร้อย , เก็บที่ปูนผนังบ่อพักให้เรียบร้อย, น้ำไม่ระบายลงบ่อพัก	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 748</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	บ่อพัก	
	รายละเอียด	ความสะอาดบ่อพัก / ดิน หรือเศษวัสดุ / ลอกท่อให้เรียบร้อย , เก็บที่ปูนผนังบ่อพักให้เรียบร้อย, น้ำไม่ระบายลงบ่อพัก	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 749</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	บ่อพัก	
	รายละเอียด	ความสะอาดบ่อพัก / ดิน หรือเศษวัสดุ / ลอกท่อให้เรียบร้อย , เก็บที่ปูนผนังบ่อพักให้เรียบร้อย, น้ำไม่ระบายลงบ่อพัก	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 750</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	บ่อพัก	
	รายละเอียด	ความสะอาดบ่อพัก / ดิน หรือเศษวัสดุ / ลอกท่อให้เรียบร้อย , เก็บที่ปูนผนังบ่อพักให้เรียบร้อย, น้ำไม่ระบายลงบ่อพัก	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 751</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	บ่อพัก	
	รายละเอียด	ความสะอาดบ่อพัก / ดิน หรือเศษวัสดุ / ลอกท่อให้เรียบร้อย , เก็บที่ปูนผนังบ่อพักให้เรียบร้อย, น้ำไม่ระบายลงบ่อพัก	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 752</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	บ่อพัก	
	รายละเอียด	ความสะอาดบ่อพัก / ดิน หรือเศษวัสดุ / ลอกท่อให้เรียบร้อย , เก็บที่ปูนผนังบ่อพักให้เรียบร้อย, น้ำไม่ระบายลงบ่อพัก	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 753</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	บ่อพัก	
	รายละเอียด	ความสะอาดบ่อพัก / ดิน หรือเศษวัสดุ / ลอกท่อให้เรียบร้อย , เก็บที่ปูนผนังบ่อพักให้เรียบร้อย, น้ำไม่ระบายลงบ่อพัก	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 754		รายละเอียด	
	รายการ	บ่อพัก	
	รายละเอียด	ความสะอาดบ่อพัก / ดิน หรือเศษวัสดุ / ลอกท่อให้เรียบร้อย , เก็บที่ปูนผนังบ่อพักให้เรียบร้อย, น้ำไม่ระบายลงบ่อพัก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 755		รายละเอียด	
	รายการ	บ่อพัก	
	รายละเอียด	ยกกระดับปากบ่อขึ้นให้ได้ระดับ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน