



ประเภท : คอนโดมิเนียม

ชื่อผู้ตรวจสอบ : ch 100

วันที่ตรวจสอบ : #1 (วันที่ 2025-04-05)

บริการรับตรวจบ้าน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้บริการ

1. การตรวจบ้านไม่ครอบคลุมการตรวจสอบดังนี้
 - 1.1 ขั้นตอน วิธีการทำงาน วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และความแข็งแรงของโครงสร้าง
 - 1.2 งานระบบลิฟท์ ระบบรักษาความปลอดภัยของบ้าน ระบบท่อฉีดปลวก ระบบสระว่ายน้ำ ระบบปั้มน้ำพุ ระบบโซล่าเซลล์ ระบบปรับอากาศ ระบบท่อฝังในพื้นหรือผนัง และต้นต่อจุกั้วซีม
 - 1.3 พื้นที่ ที่ต้องการทำการเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือ รื้อ ถอด แกะ แยก วัสดุปิดผิวหรือเฟอร์นิเจอร์
 - 1.4 การติดตามการแก้ไขงานข้อบกพร่องของผู้รับเหมาหรือเจ้าของโครงการ
 - 1.5 การใช้โดรนตรวจหลังคาบ้าน ที่อยู่ในเขตพื้นที่ห้ามบิน หรืออยู่ในรัศมี 9 กิโลเมตรรอบสนามบิน
2. บริการตรวจรับบ้านของโฮมโปร ไม่ใช่การรับประกันบ้านแทนเจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมาว่าจะไม่เกิดข้อบกพร่อง ระหว่างหรือภายหลังการตรวจที่เสร็จสิ้นไปแล้ว เนื่องจาก
 - 2.1 เป็นการตรวจความเรียบร้อยของงานก่อสร้าง ตามสภาพที่พบเจอและมองเห็นด้วยตา ในพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้ขณะทำการตรวจสอบเท่านั้น
 - 2.2 มีหลายปัจจัยที่ทำให้ตัวบ้านมีการเปลี่ยนแปลง เช่น อายุของบ้าน สภาพอากาศ การก่อสร้าง การทรุดตัวของดิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และอื่นๆ
3. ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าบริการตรวจรับบ้านที่เข้าบริการแล้ว หรือมีการนำคูปองส่วนลดที่ได้รับจากการซื้อบริการตรวจรับบ้านไปใช้ทุกกรณี

Major Defects

รายการที่ 1		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	เฟรมเป็นรอยกันสีขอบเฟรมไม่คม เศษน้ำรอบ2	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 2		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	น้ำรั่วซึมขอบเฟรม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 3		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ไฟไม่ติด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 4		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	มีความชื้นสูง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 5		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	สวิตช์ไฟเสียงคาปาตั้ง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 6		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	น้ำรั่วซึม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 7		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	ท่อตัน	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 8		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	พื้นน้ำซังปรับแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

ส่วนงานรายการทิ้งหลัง โดยรวม


รายการที่ 1		รายละเอียด	
	รายการ	ทิ้งหลัง	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดคอมไฟ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

ส่วนงานโถง ห้องต่างๆ บันได
(หมวดงานฝ้าเพดาน ,
หมวดงานผนังภายใน/ภายนอก ,
หมวดงานพื้น , หมวดงานประตู-
หน้าต่าง , หมวดงานบันได)


รายการที่ 2		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 3		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	เฟรมเป็นรอยกันสีขอบเฟรมไม่คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 4		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 5		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 6		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	มุมผนังเลื้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 7		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	มุมผนังเล็กน้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 8		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ซักร่องไม้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 9		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ซักร่องไม้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 10		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังไม้เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 11		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังไม้เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 12		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 13		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	มุมผนังเล็กน้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 14		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	มุมผนังเล็กน้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 15		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 16		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	เฟรมเป็นรอยกันสีขอบเฟรมไม่คม เทสน้ำรอบ2	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 17		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 18		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	กันสัดขอบเฟรมไม่คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 19		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	มุมผนังเลื้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 20		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	มุมผนังเลื้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 21		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 22		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	มูมผนังเล็กน้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 23		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังไม้เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 24		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังไม้เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 25		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	กันสัดขอบเฟรมไม้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 26		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังไม้เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 27		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	มูมผนังเล็กน้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 28		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 29		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 30		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	หน้ากากไฟไม่แนบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 31		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	หน้ากากไฟไม่แนบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 32		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	หน้ากากไฟไม่แนบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 33		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	หน้ากากไฟเอียง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 34		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	กันแนวรอยต่อซิลิโคนรอยต่อวงกบให้เรียบร้อย, เป็นรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 35		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	แก้งานซิลิโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม, เป็นรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 36		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	แก้งานซิลิโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม, เป็นรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 37		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	บัวเก็บงานซิลิโคน	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 38		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	บัวเก็บงานซิลิโคน	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 39		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	บัวเก็บงานซิลิโคน	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 40		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	บัวเก็บงานซิลิโคน	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 41		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	บัวเก็บงานซิลิโคน	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 42		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	บัวเก็บงานซิลิโคน	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 43		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	บัวเก็บงานซิลิโคน	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 44		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	พื้นโถง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 45		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 46		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	พื้นยวบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 47		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	พื้นยวบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 48		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	น้ำรั่วซึมขอบเฟรม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 49		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	พื้นยวบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 50		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	พื้นกระเดิด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 51		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	พื้นยวบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 52		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	พื้นยวบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 53		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	พื้นยวบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 54		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	พื้นยวบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 55		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	พื้นยวบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 56		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	พื้นยวบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 57		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	พื้นยวบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 58		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	พื้นยวบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 59		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดพื้น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 60		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ฝ้าไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 61		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ฝ้าไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 62		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ฝ้าไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 63		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ฝ้าไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 64		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ฝ้าไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 65		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ฝ้าไม่เรียบสีต่างแตกร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 66		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ฝ้าไม่เรียบสีต่างแตกร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 67		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ตู้เป็นรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 68		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	หน้าบานไม่เสมอ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 69		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	แก๊งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 70		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	หน้าบานไม่เสมอ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 71		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	เป็นรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 72		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	เป็นรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 73		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	สวิตช์ไฟจม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 74		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	แก๊งานซิลิโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม, วงกบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 75		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ยาแนวร่องกระเบื้องใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 76		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	แก๊งานซิลิโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 77		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	บานบั้น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 78		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	สันบานสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 79		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดบานพับ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 80		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	สันบานสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 81		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	เป็นรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 82		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	บานเลอะคราบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 83		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ตาแมวไม่แน่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 84		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	สันบานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 85		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	แก๊งานซิลิโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 86		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	มือจับเป็นรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 87		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	บานเป็นรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 88		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	แก๊งานซิลิโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม, สีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 89		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	บานบิ่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 90		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 91		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	หน้ากากไฟไม่แนบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 92		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	มูมผนังเล็กน้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 93		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 94		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	บานเป็นรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 95		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	เป็นรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 96		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	แก๊งานซิลิโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 97		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	แก๊งานซิลิโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 98		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	แก๊งานซิลิโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 99		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 100		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 101		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 102		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	แก๊งานซิลิโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม, เฟรมเป็นรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 103		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 104		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 105		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 106		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	แก๊งานซิลิโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 107		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	เตาไฟฟ้าเป็นรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 108		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 109		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 110		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ท้อบป็น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 111		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	แก๊งานซิลิโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 112		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	แก๊งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 113		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ผ้าสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 114		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 115		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 116		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ผ้าสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 117		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ไฟไม่ติด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 118		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดพื้น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 119		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	บัวเก็บงานซิลิโคน	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 120		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	บัวเก็บงานซิลิโคน	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 121		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	บัวเก็บงานซิลิโคน	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 122		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	บัวเก็บงานซิลิโคน	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 123		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	พื้นยวบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 124		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	พื้นยวบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 125		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	พื้นยวบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 126		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	พื้นยวบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 127		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	พื้นยวบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 128		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องครัวไทย	
	รายละเอียด	พื้นยวบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 129		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	หมุดครอบฉากยึดเอียง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 130		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 131		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 132		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 133		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	หมุดครอบจากยึดเอียง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 134		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ขัดเก็บสีราว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 135		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 136		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 137		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	มุมผนังเอียง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 138		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 139		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ขอบฝ้าแตกร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 140		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	บันไดเป็นรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 141		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	กันสัดขอบบันไดไม่คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 142		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	กระຈกเป็นรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 143		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	บันไดเป็นรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 144		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	บันไดเป็นรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 145		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ขัดเก็บสี	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 146		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	กระຈกเป็นรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 147		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	กระจกเป็นรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 148		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	บันไดเป็นรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 149		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	แก้งานซิลิโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 150		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 151		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	บันไดเป็นรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 152		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	บันไดเป็นรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

ส่วนงานห้องนอน ห้องน้ำ ห้องแต่งตัว
ระเบียงห้อง (หมวดงานฝ้าเพดาน ,
หมวดงานผนังภายใน/ภายนอก ,
หมวดพื้น , หมวดงานประตู-หน้าต่าง
 , หมวดงานระเบียง ,
หมวดงานห้องน้ำ)

รายการที่ 153		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง, มีรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 154		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง, มีรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 155		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง, มีรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 156		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง, มีรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 157		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื่อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 158		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 159		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 160		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ไม่แนบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 161		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ไม่แนบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 162		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ขบ, กระแทก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 163		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซีลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 164		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซีลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 165		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซีลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 166		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 167		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ขอบฝ้าฉิวไม่เรียบสีต่างชัดเจนฉิวเก็บสีใหม่, ฝ้าฉิวไม่เรียบชัดเจนฉิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 168		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ขอบฝ้าฉิวไม่เรียบสีต่างชัดเจนฉิวเก็บสีใหม่, ฝ้าฉิวไม่เรียบชัดเจนฉิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 169		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 170		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 171		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 172		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 173		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 174		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เป็นรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 175		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เป็นรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 176		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เป็นรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 177		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 178		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก๊ว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 179		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก๊ว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 180		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก๊ว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 181		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก๊ว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 182		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก๊ว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 183		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 184		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 185		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 186		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	โคมไม่แนบ, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 187		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พื้นเลอะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 188		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	มีความชื้นสูง	
สถานะ	ไม่ผ่าน		ดำเนินการ ผ่าน


รายการที่ 189		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	สวิตช์ไฟเสียงคาปาตัง	
สถานะ	ไม่ผ่าน		ดำเนินการ ผ่าน

รายการที่ 190		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียงนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบเลอะทำความสะอาด , กั้นขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน		ดำเนินการ ผ่าน

รายการที่ 191		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียงนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง, มีรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน		ดำเนินการ ผ่าน

รายการที่ 192		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียงนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	กั้นแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน		ดำเนินการ ผ่าน

รายการที่ 193		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอนมาตรฐาน	
	รายละเอียด	เก็บสี	
สถานะ	ไม่ผ่าน		ดำเนินการ ผ่าน


รายการที่ 194		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอนมาตรฐาน	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง, มีรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน		ดำเนินการ ผ่าน


รายการที่ 195		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอนมาตรฐาน	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง, มีรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน		ดำเนินการ ผ่าน


รายการที่ 196		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอนมาตรฐาน	
	รายละเอียด	เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน		ดำเนินการ ผ่าน

รายการที่ 197		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอนมาตรฐาน	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน		ดำเนินการ ผ่าน

รายการที่ 198		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอนมาตรฐาน	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 199		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอนมาตรฐาน	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 200		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอนมาตรฐาน	
	รายละเอียด	สีต่าง, มีรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 201		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอนมาตรฐาน	
	รายละเอียด	ราวระเบียง, เก็บสี, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 202		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอนมาตรฐาน	
	รายละเอียด	ยานวร่องกระเบื้องใหม่, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 203		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียงนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บสี, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 204		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียงนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	สีเพี้ยน	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 205		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	กระเบื้องหลุดร่อนแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติกเกอร์แดง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 206		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	กระเบื้องบิ่นเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติกเกอร์แดงเหลือง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 207		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	กระเบื้องบิ่นเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติกเกอร์แดงเหลือง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 208		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	กระเบื้องปิ่นเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดงเหลือง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 209		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	กระเบื้องปิ่นเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดงเหลือง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 210		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	กระเบื้องปิ่นเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดงเหลือง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 211		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	กระเบื้องปิ่นเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดงเหลือง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 212		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	กระเบื้องปิ่นเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดงเหลือง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 213		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	กระเบื้องปิ่นเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดงเหลือง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 214		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	กระเบื้องปิ่นเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดงเหลือง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 215		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	กระเบื้องปิ่นเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดงเหลือง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 216		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	กระเบื้องปิ่นเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดงเหลือง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 217		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	กระเบื้องหลุดร่อนแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 218		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	กระเบื้องหลุดร่อนแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 219		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	กระเบื้องปิ่นเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดงเหลือง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 220		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	กระเบื้องหลุดร่อนแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 221		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	กระเบื้องหลุดร่อนแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 222		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	กระเบื้องหลุดร่อนแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 223		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	กระเบื้องหลุดร่อนแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 224		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	กระเบื้องกระเด็นแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์น้ำเงิน อ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 225		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	กระเบื้องกระเด็นแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์น้ำเงิน อ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 226		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	กระเบื้องกระเด็นแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์น้ำเงิน อ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 227		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	กระเบื้องกระเด็นแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์น้ำเงิน อ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 228		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	กระเบื้องกระเด็นแตกหรือเปลี่ยนใหม่เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์น้ำเงิน อ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 229		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	กระเบื้องกระเด็นแตกหรือเปลี่ยนใหม่เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์น้ำเงิน อ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 230		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	บานกระพือ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 231		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	บานประตูโลหะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 232		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	วงกบสีต่าง, กันขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 233		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 234		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 235		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 236		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	สับบานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 237		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	บานประตูโลหะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 238		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	วงกบสีต่าง, กั้นขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 239		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	ยาแนวร่องกระเบื้องใหม่, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 240		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	ยาแนวร่องกระเบื้องใหม่, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 241		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	ยาแนวร่องกระเบื้องใหม่, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 242		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	น้ำรั่วซึม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 243		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	ท่อตัน	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 244		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	เก็บงานให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 245		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 246		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 247		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	เอียง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 248		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 249		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 250		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 251		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 252		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 253		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	ฝาชักโครกเป็นรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 254		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	กระจกปรอทหลุด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 255		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 256		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	ขอบฝ้าผิวไม่เรียบสีต่างชัดเจนฝ้าเก็บสีใหม่ , ฝ้าผิวไม่เรียบชัดเจนฝ้าเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 257		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น1	
	รายละเอียด	พื้นน้ำซังปรับแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

ส่วนงานระบบไฟฟ้า สัญญาณและอื่นๆ (หมวดงานไฟฟ้า)

รายการที่ 258		รายละเอียด	
	รายการ	ตู้ไฟฟ้าชั้น1	
	รายละเอียด	ยี่ห้อลิโคเนรอบขอบ เรียง Nameplate ให้ตรงแนว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 259		รายละเอียด	
	รายการ	ตู้ไฟฟ้าชั้น1	
	รายละเอียด	เส้นทองแดงโผล่ / ปอกฉนวนให้พอดีแล้วดันสายใหม่ให้สุด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 260		รายละเอียด	
	รายการ	ตู้ไฟฟ้าชั้น1	
	รายละเอียด	ใส่ฉนวนป้องกันBusbar ให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน