



**ประเภท :** บ้านเดี่ยว  
**ชื่อผู้ตรวจสอบ :** ch 100  
**วันที่ตรวจสอบ :** #1 (วันที่ 2025-04-09)



# บริการรับตรวจบ้าน

## หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้บริการ


1. การตรวจบ้านไม่ครอบคลุมการตรวจสอบดังนี้
  - 1.1 ขั้นตอน วิธีการทำงาน วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และความแข็งแรงของโครงสร้าง
  - 1.2 งานระบบลิฟท์ ระบบรักษาความปลอดภัยของบ้าน ระบบท่อฉีดปลวก ระบบสระว่ายน้ำ ระบบปั้มน้ำพุ ระบบโซล่าเซลล์ ระบบปรับอากาศ ระบบท่อฝังในพื้นหรือผนัง และต้นต่อจุกั้วซีม
  - 1.3 พื้นที่ ที่ต้องการทำการเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือ รื้อ ถอด แกะ แยก วัสดุปิดผิวหรือเฟอร์นิเจอร์
  - 1.4 การติดตามการแก้ไขงานข้อบกพร่องของผู้รับเหมาหรือเจ้าของโครงการ
  - 1.5 การใช้โดรนตรวจหลังคาบ้าน ที่อยู่ในเขตพื้นที่ห้ามบิน หรืออยู่ในรัศมี 9 กิโลเมตรรอบสนามบิน
2. บริการตรวจรับบ้านของโฮมโปร ไม่ใช่การรับประกันบ้านแทนเจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมาว่าจะไม่เกิดข้อบกพร่อง ระหว่างหรือภายหลังการตรวจที่เสร็จสิ้นไปแล้ว เนื่องจาก
  - 2.1 เป็นการตรวจความเรียบร้อยของงานก่อสร้าง ตามสภาพที่พบเจอและมองเห็นด้วยตา ในพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้ขณะทำการตรวจสอบเท่านั้น
  - 2.2 มีหลายปัจจัยที่ทำให้ตัวบ้านมีการเปลี่ยนแปลง เช่น อายุของบ้าน สภาพอากาศ การก่อสร้าง การทรุดตัวของดิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และอื่นๆ
3. ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าบริการตรวจรับบ้านที่เข้าบริการแล้ว หรือมีการนำคูปองส่วนลดที่ได้รับจากการซื้อบริการตรวจรับบ้านไปใช้ทุกกรณี


# Major Defects

รายการที่ 1		รายละเอียด	
	รายการ	รางต้น	
	รายละเอียด	น้ำขังพื้น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 2		รายละเอียด	
	รายการ	โรงจอดรถ	
	รายละเอียด	น้ำขังพื้น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 3		รายละเอียด	
	รายการ	ลานซักล้าง	
	รายละเอียด	น้ำขังพื้น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 4		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียงนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พื้นน้ำขังปรับแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 5		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียงนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พื้นน้ำขังปรับแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 6		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	ไม่มีหลอดไฟ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 7		รายละเอียด	
	รายการ	ตู้ไฟฟ้าชั้น1	
	รายละเอียด	เช็คเฟสรอบ 2 เนื่องจากรอบแรกยังเป็นไฟชั่วคราว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 8		รายละเอียด	
	รายการ	ไฟฉุกเฉิน	
	รายละเอียด	ไฟติดตลอด ตรวจสอบและแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 9		รายละเอียด	
	รายการ	บ่อพัก	
	รายละเอียด	ระดับน้ำสูง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

# ส่วนงานรายการทิ้งหลัง โดยรวม

<b>รายการที่ 1</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	<b>รายการ</b>	<b>ทั้งหลัง</b>	
	<b>รายละเอียด</b>	<b>ใส่อุปกรณ์ให้ครบ</b>	
<b>สถานะ</b>	<b>ไม่ผ่าน</b>	<b>ดำเนินการ</b>	<b>ผ่าน</b>

# ส่วนงานรั้ว นอกเขตที่ดิน (หมวดงานรั้วรอบบ้าน)

รายการที่ 2		รายละเอียด	
	รายการ	รางต้น	
	รายละเอียด	น้ำขังพื้น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 3		รายละเอียด	
	รายการ	Lampทางขึ้น	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 4		รายละเอียด	
	รายการ	Lampทางขึ้น	
	รายละเอียด	แต่งปูนรอยต่อให้สวยงาม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

# ส่วนงานรั้ว แนวเขตที่ดิน (หมวดงานรั้วรอบบ้าน)

รายการที่ 5		รายละเอียด	
	รายการ	ถึงขยะ	
	รายละเอียด	กันสัดขอบถึงไม่คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 6		รายละเอียด	
	รายการ	ถึงขยะ	
	รายละเอียด	สีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 7		รายละเอียด	
	รายการ	ถึงขยะ	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 8		รายละเอียด	
	รายการ	ถึงขยะ	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 9		รายละเอียด	
	รายการ	ประตูรั้วเลื่อนเหล็ก	
	รายละเอียด	เสาประคองสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 10		รายละเอียด	
	รายการ	ประตูล้วนเหล็ก	
	รายละเอียด	เปิดปิดผิด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 11		รายละเอียด	
	รายการ	ประตูล้วนเหล็ก	
	รายละเอียด	ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 12		รายละเอียด	
	รายการ	ประตูล้วนเหล็ก	
	รายละเอียด	ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 13		รายละเอียด	
	รายการ	ประตูล้วนเหล็ก	
	รายละเอียด	เสาประตอสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 14		รายละเอียด	
	รายการ	รางประตูล้วน	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 15		รายละเอียด	
	รายการ	ร่างประตูรั้ว	
	รายละเอียด	แต่งขอบปูน	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 16		รายละเอียด	
	รายการ	ร่างประตูรั้ว	
	รายละเอียด	แต่งขอบปูน	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 17		รายละเอียด	
	รายการ	ร่างประตูรั้ว	
	รายละเอียด	แต่งขอบปูน	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 18		รายละเอียด	
	รายการ	ร่างประตูรั้ว	
	รายละเอียด	แต่งขอบปูนให้เรียบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 19		รายละเอียด	
	รายการ	ร่างประตูรั้ว	
	รายละเอียด	แต่งขอบปูน	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 20		รายละเอียด	
	รายการ	ร่างประตูรั้ว	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 21		รายละเอียด	
	รายการ	ร่างประตูรั้ว	
	รายละเอียด	แต่งปูนขอบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 22		รายละเอียด	
	รายการ	ร่างประตูรั้ว	
	รายละเอียด	แต่งรอยต่อให้สวยงาม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 23		รายละเอียด	
	รายการ	ร่างประตูรั้ว	
	รายละเอียด	แต่งรอยต่อให้สวยงาม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 24		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 25		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 26		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 27		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	บัวไม่เรียบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 28		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดกริ่ง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 29		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 30		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	บัวไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 31		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังร้าวแตกแก้ไขและเก็บสีใหม่ระวางสีต่าง, บัวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 32		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 33		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหน้า	
	รายละเอียด	มุมผนังเลื้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 34		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วโปร่งข้างซ้าย	
	รายละเอียด	ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 35		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบข้างขวา	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 36		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบข้างขวา	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 37		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบข้างขวา	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 38		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบข้างขวา	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 39		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบข้างขวา	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 40		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 41		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหลัง	
	รายละเอียด	บัวไม่เรียบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 42		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 43		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 44		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 45		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 46		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วทึบด้านหลัง	
	รายละเอียด	ทาสีท่อนไฟ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 47		รายละเอียด	
	รายการ	รั้วโปร่งด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

ส่วนงานภายนอก ตัวอาคาร  
(หมวดงานผนัง ภายใน/ภายนอก ,  
หมวดงานพื้น , หมวดงานประตู-  
หน้าต่าง , หมวดงานอาคารจอดรถ)

รายการที่ 48		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดพื้น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 49		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวใหม่, สีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 50		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 51		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	มุมผนังเลื้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 52		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 53		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	มูมผนังเลื้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 54		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 55		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 56		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 57		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	กันสีขอบวงกบไม้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 58		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผ้าไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 59		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 60		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	มูมผนังเล็กน้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 61		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 62		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 63		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 64		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	มุมผนังเลื้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 65		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	มุมผนังเลื้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 66		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 67		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ฝ้าไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 68		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ฝ้าไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 69		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ฝ้าไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 70		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ฝ้าไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 71		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	มุมผนังเลื้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 72		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 73		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	มูมผนังเลื้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 74		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ยาแนวกระเบื้อง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 75		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ยาแนวกระเบื้อง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 76		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	กระเบื้องปิ่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 77		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	กระเบื้องปิ่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 78		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	กระเบื้องปิ่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 79		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	กระเบื้องปิ่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 80		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 81		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ขอบปูนปิ่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 82		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ขอบปูนปิ่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 83		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ขอบปูนบิ่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 84		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ขอบปูนบิ่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 85		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	พื้นไม่เรียบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 86		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	พื้นไม่เรียบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 87		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 88		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 89		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 90		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	กันสัดขอบเฟรมไม่คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 91		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 92		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	กันสัดขอบเฟรมไม่คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 93		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 94		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	บัวไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 95		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 96		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 97		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	กันสัดขอบเฟรมไม่คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 98		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	กันสัดขอบเฟรมไม่คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 99		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	เก็บสีเหล็ก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 100		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	เชิงชายสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 101		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	กระเบื้องป็น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 102		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 103		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 104		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	กันสัดขอบเฟรมไม้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 105		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	บัวไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 106		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 107		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	วงกบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 108		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	บัวไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 109		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 110		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	กันสัดขอบเฟรมไม่คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 111		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 112		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	แก๊งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 113		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 114		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 115		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	กันสัดขอบเฟรมไม่คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 116		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	บัวไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 117		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 118		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ชายคาสีดำ	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 119		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	ยานวกระเบื้อง	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 120		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีด่าง	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 121		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีด่าง	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 122		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	กันสัดขอบเฟรมไม้คม	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 123		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 124		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	เชิงชายสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 125		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 126		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	กันสัดขอบเฟรมไม่คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 127		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 128		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 129		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	กันสัดขอบเฟรมไม่คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 130		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	กันสัดขอบเฟรมไม่คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 131		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	กันสัดขอบเฟรมไม่คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 132		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	กันสัดขอบเฟรมไม่คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 133		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 134		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	กันสัดขอบเฟรมไม่คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 135		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	บัวไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 136		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 137		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 138		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	กันสัดขอบเฟรมไม่คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 139		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	บัวไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 140		รายละเอียด	
	รายการ	โรงจอดรถ	
	รายละเอียด	น้ำขังพื้น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 141		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องเก็บของภายนอก	
	รายละเอียด	วงกบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 142		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องเก็บของภายนอก	
	รายละเอียด	บานสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 143		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องเก็บของภายนอก	
	รายละเอียด	สีนบานสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 144		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องเก็บของภายนอก	
	รายละเอียด	บานสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 145		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องเก็บของภายนอก	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 146		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องเก็บของภายนอก	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 147		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องเก็บของภายนอก	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 148		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องเก็บของภายนอก	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 149		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องเก็บของภายนอก	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 150		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องเก็บของภายนอก	
	รายละเอียด	พื้นสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 151		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องเก็บของภายนอก	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 152		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องเก็บของภายนอก	
	รายละเอียด	ผิวไม่เรียบสีต่างขัดแต่งผิวเก็บสีใหม่, วงกบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 153		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องเก็บของภายนอก	
	รายละเอียด	สันบานสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 154		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องเก็บของภายนอก	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 155		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องเก็บของภายนอก	
	รายละเอียด	ฝ้าไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 156		รายละเอียด	
	รายการ	ลานซักล้าง	
	รายละเอียด	พื้นแตกร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 157		รายละเอียด	
	รายการ	ลานซักล้าง	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 158</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ลานซักล้าง	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 159</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ลานซักล้าง	
	รายละเอียด	น้ำขังพื้น	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

# ส่วนงานส่วน ต้นไม้ สนามหญ้า แผ่นทางเดิน (หมวดงานส่วน)


<b>รายการที่ 160</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	สนามหญ้า สวน	
	รายละเอียด	ปรับดินปูหญ้า	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน


<b>รายการที่ 161</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	สนามหญ้า สวน	
	รายละเอียด	ปรับดินปูหญ้า	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 162</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	สนามหญ้า สวน	
	รายละเอียด	ปรับดินให้ได้ระดับ	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 163</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	สนามหญ้า สวน	
	รายละเอียด	ปรับดินให้ได้ระดับ	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน


ส่วนงานโถง ห้องต่างๆ บันได  
(หมวดงานฝ้าเพดาน ,  
หมวดงานผนังภายใน/ภายนอก ,  
หมวดงานพื้น , หมวดงานประตู-  
หน้าต่าง , หมวดงานบันได)

รายการที่ 164		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 165		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 166		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	มุมผนังเลื้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 167		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	มุมผนังเลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 168		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	มุมผนังเลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 169		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 170		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 171		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 172		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 173		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	มุมผนังเลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 174		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังแตกร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 175		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 176		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 177		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 178		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 179		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 180		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 181		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	บานกระพ้อ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 182		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	บานเลอะคราบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 183		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	มุมเสาเลื้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 184</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 185</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 186</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	มุมผนังเลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 187</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน


<b>รายการที่ 188</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 189</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ผนังไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 190</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	มุมผนังเล็กน้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 191</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	บานเป็นคราบ	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 192</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	บัวเลอะคราบ	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 193</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	บัวเก็บงานซิลิโคนบัวเลอะคราบ	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 194</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	บัวเก็บงานซิลิโคนบัวและคราบ	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 195</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	บัวเก็บงานซิลิโคนบัวและคราบ	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 196</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	บัวเก็บงานซิลิโคนบัวและคราบ	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 197</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	บัวเก็บงานซิลิโคนบัวและคราบ	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 198</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	บัวเก็บงานซิลิโคนบัวและคราบ	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 199		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	บัวเก็บงานซิลิโคนบัวและคราบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 200		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	บัวเก็บงานซิลิโคนบัวและคราบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 201		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ฝ้าไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 202		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ฝ้าไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 203		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ฝ้าไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 204		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ฝ้าไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 205		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดพื้นยาแนวกระเบื้อง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 206		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดพื้นยาแนวกระเบื้อง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 207		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดพื้นยาแนวกระเบื้อง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 208		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	กระเบื้องปิ่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 209		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	กระเบื้องหลุดร่อน	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 210		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	วงกบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 211		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	สันบานสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 212		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	สันบานสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 213		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	บานเลอะคราบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 214		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	สับบานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 215		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	บานเลอะคราบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 216		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	ยาแนวกระเบื้อง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 217		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	กระเบื้องปิ่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 218		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	ยาแนวกระเบื้อง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 219		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	กระจกเป็นรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 220		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	แก้งานซิลิโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 221		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 222		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	ยาแนวกระเบื้อง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 223		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	ยาแนวกระเบื้อง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 224		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	กระเบื้องป่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 225		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	ฝ้าไม่เรียบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 226		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	ฝ้าสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 227		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	ฝ้าสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 228		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	สวิตซ์ปิด-เปิดไม่สัมพันธ์กับการใช้งาน	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 229		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง, มีรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 230		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง, มีรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 231		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง, มีรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 232		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง, มีรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 233		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 234		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เล็กน้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 235		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เล็กน้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 236		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ขอบฝ้าผิวไม่เรียบสีด่างขัดแต่งผิวเก็บสีใหม่, ฝ้าผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 237		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย , ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 238		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย , ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 239		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย , ทำความสะอาด	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 240		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก๊ไข	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 241		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก๊ไข	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 242		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก๊ไข	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 243		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก๊ไข	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 244		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	พื้นล่อนทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 245		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ราวบันไดขัดเคลือบ, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 246		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	บันไดขัดเคลือบ, มีรอย, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 247		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	วงกบล่อนทำความสะอาด, กั้นขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 248		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง, มีรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 249		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง, มีรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 250		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง, มีรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 251		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ขอบฝ้าผิวไม่เรียบสีต่างชัดเจนผิวเก็บสีใหม่, ฝ้าผิวไม่เรียบชัดเจนผิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 252		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง, มีรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 253		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมฝ้าฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 254		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เล็กน้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 255		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	เอียง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 256		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	สีต่าง, มีรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 257		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	เก็บสีลูกตั้ง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 258		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อย, กันขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 259		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได 1-2	
	รายละเอียด	เก็บสีลูกตั้ง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 260		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได 1-2	
	รายละเอียด	เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อย, กั้นขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 261		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได 2-3	
	รายละเอียด	เก็บสีลูกตั้ง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 262		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได 2-3	
	รายละเอียด	เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อย, กั้นขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 263		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได 2-3	
	รายละเอียด	เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อย, กั้นขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 264		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได 2-3	
	รายละเอียด	เก็บสีลูกตั้ง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 265		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได 2-3	
	รายละเอียด	เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อย, กั้นขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 266		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได 2-3	
	รายละเอียด	รวางจับ, ชัดเคลือบ, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 267		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได 2-3	
	รายละเอียด	รวางจับชัดเคลือบ, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 268		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได 2-3	
	รายละเอียด	วงกบเลอะทำความสะอาด, กั้นขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 269		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได 2-3	
	รายละเอียด	บันไดขัดเคลือบ, มีรอย, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 270		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได 2-3	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง, มีรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 271		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได 2-3	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง, มีรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 272		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได 2-3	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง, มีรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 273		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได 2-3	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง, มีรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 274		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได 2-3	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง, มีรอย	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 275		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได 2-3	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 276		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได 2-3	
	รายละเอียด	เก็บรอยร้าว	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 277		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได 2-3	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 278		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได 2-3	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 279		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได 2-3	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เล็กน้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

ส่วนงานห้องนอน ห้องน้ำ ห้องแต่งตัว  
ระเบียงห้อง (หมวดงานฝ้าเพดาน ,  
หมวดงานผนังภายใน/ภายนอก ,  
หมวดพื้น , หมวดงานประตู-หน้าต่าง  
, หมวดงานระเบียง ,  
หมวดงานห้องน้ำ)

รายการที่ 280		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บานโค้ง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 281		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 282		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบสีต่าง, กันขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 283		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ตีนบานห่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 284		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	สันบานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 285		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 286		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบสีต่าง, กันขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 287		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบและทำความสะอาด, กันขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 288		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบและทำความสะอาด, กันขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 289		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบและทำความสะอาด, กันขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 290		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบและทำความสะอาด , กั้นขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 291		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง, มีรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 292		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง, มีรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 293		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง, มีรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 294		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง, มีรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 295		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง, มีรอย	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 296		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง, มีรอย	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 297		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง, มีรอย	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 298		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง, มีรอย	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 299		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง, มีรอย	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 300		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เอียง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 301		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 302		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 303		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 304		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 305		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 306		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 307		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 308		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 309		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 310		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 311		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 312		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 313		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 314		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 315		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 316		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บรอยร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 317		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง, มีรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 318		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ขอบฝ้าฉาบไม่เรียบสีต่างขัดแต่งฉาบเก็บสีใหม่, ฝ้าฉาบไม่เรียบขัดแต่งฉาบเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 319		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ขอบฝ้าฉาบไม่เรียบสีต่างขัดแต่งฉาบเก็บสีใหม่, ฝ้าฉาบไม่เรียบขัดแต่งฉาบเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 320		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ขอบฝ้าผิวไม่เรียบสีด่างขัดแต่งผิวเก็บสีใหม่ , ฝ้าผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 321		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิปิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 322		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิปิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 323		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิปิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 324		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิปิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 325		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 326		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก๊ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 327		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก๊ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 328		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก๊ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 329		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก๊ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 330		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก๊ว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 331		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก๊ว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 332		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก๊ว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 333		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก๊ว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 334		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก๊ว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 335		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก๊ว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 336		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก๊ว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 337		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พื้นเผละทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 338		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียงนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	สีต่าง, มีรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 339		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียงนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ยาแนวร่องกระเบื้องใหม่, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 340		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอนมาตรฐาน	
	รายละเอียด	สีต่าง, มีรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 341		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอนมาตรฐาน	
	รายละเอียด	พื้นลื่นทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 342		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอนมาตรฐาน	
	รายละเอียด	สีต่าง, มีรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 343		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอนมาตรฐาน	
	รายละเอียด	พื้นลื่นทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 344		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอนมาตรฐาน	
	รายละเอียด	พื้นน้ำขังปรับแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 345		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอนมาตรฐาน	
	รายละเอียด	พื้นน้ำขังปรับแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 346		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอนมาตรฐาน	
	รายละเอียด	ราวระเบียง, เก็บสี, ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 347		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอนมาตรฐาน	
	รายละเอียด	สีต่าง, มีรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 348		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอนมาตรฐาน	
	รายละเอียด	พื้นลอะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 349		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอนมาตรฐาน	
	รายละเอียด	วงกบลอะทำความสะอาด, กั้นขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 350		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอนมาตรฐาน	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง, มีรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 351		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอนมาตรฐาน	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง, มีรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 352		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอนมาตรฐาน	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง, มีรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 353		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอนมาตรฐาน	
	รายละเอียด	ขอบผ้าผิวไม่เรียบสีต่างชัดเจนผิวเก็บสีใหม่, ผ้าผิวไม่เรียบชัดเจนผิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 354		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาตรฐาน	
	รายละเอียด	กระเบื้องหลุดร่อนแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 355		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้ามาสเตอร์	
	รายละเอียด	กระเบื้องหลุดร่อนแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 356		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้ามาสเตอร์	
	รายละเอียด	กระเบื้องกระเด็นแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์น้ำเงิน อ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 357		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้ามาสเตอร์	
	รายละเอียด	กระเบื้องบิ่นเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดงเหลือง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 358		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้ามาสเตอร์	
	รายละเอียด	กระเบื้องบิ่นเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดงเหลือง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 359		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้ามาสเตอร์	
	รายละเอียด	กระเบื้องบิ่นเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดงเหลือง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 360		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	กระเบื้องบิ่นเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดงเหลือง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 361		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	กระเบื้องบิ่นเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดงเหลือง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 362		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	กระเบื้องบิ่นเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดงเหลือง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 363		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	กระเบื้องหลุดร่อนแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 364		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	กระเบื้องบิ่นเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดงเหลือง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 365		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บานประตูโลหะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 366		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, สีต่าง, กันขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 367		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 368		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	สันบานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 369		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บานประตูโลหะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 370		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบสีต่าง, กันขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 371		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบโลหะทำความสะอาด , วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 372		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ยาแนวร่องกระเบื้องใหม่ , ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 373		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ยาแนวร่องกระเบื้องใหม่ , ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 374		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ยาแนวร่องกระเบื้องใหม่ , ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 375		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 376		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 377		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 378		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 379		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 380		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ํามาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 381		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ํามาสเตอร์	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 382		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ํามาสเตอร์	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 383		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ํามาสเตอร์	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 384		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ํามาสเตอร์	
	รายละเอียด	ขอบฝ้าฉิวไม่เรียบสีต่างชัดเจนฉิวเก็บสีใหม่ , ฝ้าฉิวไม่เรียบชัดเจนฉิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 385		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้ามาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 386		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	บานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 387		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 388		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	สันบานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 389		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	กันขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 390		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	กันขอบฝาครอบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 391		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	บานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 392		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	วงกบสีต่าง เก็บสีกันขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 393		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	ผนังผิวไม่เรียบ, สีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 394		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 395		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เล็กน้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 396		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	ผนังผิวไม่เรียบ, สีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 397		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เล็กน้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 398		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	ผนังผิวไม่เรียบ, สีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 399		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	ผนังแตกร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 400		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบเลอะทำความสะอาด, วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 401		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	ผนังผิวไม่เรียบ, สีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 402		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	ผนังแตกร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 403		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	ผนังแตกร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 404</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบเลอะทำความสะอาด, วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน


<b>รายการที่ 405</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื่อยเป็นคลื่น	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 406</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	ขอบฝ้าผิวไม่เรียบสีต่างชัดเจนผิวเก็บสีใหม่, ฝ้าผิวไม่เรียบชัดเจนผิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 407</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	พื้นเลอะทำความสะอาด	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 408		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 409		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 410		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 411		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 412		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 413		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 414		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 415		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 416		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 417		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 418		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 419		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 420		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 421		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียงนอน2	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบเลอะทำความสะอาด , วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 422		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอน2	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบเลอะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 423		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอน2	
	รายละเอียด	ผนังผิวไม่เรียบ, สีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 424		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอน2	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบเลอะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 425		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอน2	
	รายละเอียด	ผนังผิวไม่เรียบ, สีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 426		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอน2	
	รายละเอียด	ผนังผิวไม่เรียบ, สีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 427		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอน2	
	รายละเอียด	บัวเหลี่ยม แก้วไขและเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 428		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอน2	
	รายละเอียด	ผนังแตกร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 429		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอน2	
	รายละเอียด	ผนังผิวไม่เรียบ, สีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 430		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอน2	
	รายละเอียด	ขอบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 431		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียบนอน2	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เหลี่ยมเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 432		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียงนอน2	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดคอมไฟ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 433		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียงนอน2	
	รายละเอียด	เก็บสีโครงเหล็กและกันขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 434		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียงนอน2	
	รายละเอียด	ขอบปูนสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 435		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียงนอน2	
	รายละเอียด	พื้นโลหะทำความสะอาด, ยานัวร์ร่องกระเบื้องใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 436		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	บานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 437		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบสีต่าง เก็บสีกันขอบให้คม	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 438		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	สีบานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 439		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	สีบานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 440		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	บานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 441		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบสีต่าง เก็บสีกันขอบให้คม	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 442		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	ผนังผิวไม่เรียบ, สีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 443		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 444		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	ผนังผิวไม่เรียบ, สีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 445		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เลื้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 446		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	ผนังผิวไม่เรียบ, สีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 447		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เล็กน้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 448		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	ผนังผิวไม่เรียบ, สีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 449		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เล็กน้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 450		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เล็กน้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 451		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	ผนังผิวไม่เรียบ, สีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 452		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบเลอะทำความสะอาด, วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 453		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เล็กน้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 454		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	ผนังผิวไม่เรียบ, สีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 455		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	มุมผนังแตกร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 456		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เล็กน้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 457		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	ผนังผิวไม่เรียบ, สีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 458		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เล็กน้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 459		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	ผนังผิวไม่เรียบ, สีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 460		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก๊ซ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 461		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 462		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 463		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 464		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 465		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 466		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 467		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 468		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 469		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 470		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 471		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 472		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 473		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 474		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 475		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 476		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 477		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 478		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	ขอบฝ้าผิวไม่เรียบสีต่างชัดแต่งผิวเก็บสีใหม่ , ฝ้าผิวไม่เรียบชัดแต่งผิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 479		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	ขอบฝ้าผิวไม่เรียบสีต่างชัดแต่งผิวเก็บสีใหม่ , ฝ้าผิวไม่เรียบชัดแต่งผิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 480		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	พื้นลอะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 481		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน3	
	รายละเอียด	กระเบื้องกระเดิดแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์น้ำเงิน อ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 482		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน3	
	รายละเอียด	กระเบื้องบิ่นเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดงเหลือง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 483		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน3	
	รายละเอียด	กระเบื้องบิ่นเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดงเหลือง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 484		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน3	
	รายละเอียด	บานปิด 2 สองจังหวะปรับแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 485		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน3	
	รายละเอียด	บานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 486		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน3	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 487		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน3	
	รายละเอียด	สับบานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 488		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน3	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 489		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน3	
	รายละเอียด	แก้งานซิลิโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 490		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน3	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 491		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน3	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 492		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน3	
	รายละเอียด	กันแนวรอยต่อซิลิโคนรอยต่อวงกบให้เรียบร้อย, วงกบโลหะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 493		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน3	
	รายละเอียด	บานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 494		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน3	
	รายละเอียด	กันขอบวงกบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 495		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน3	
	รายละเอียด	ยาแนวร่องกระเบื้องใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 496		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน3	
	รายละเอียด	ยาแนวร่องกระเบื้องใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 497		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน3	
	รายละเอียด	ยาแนวร่องกระเบื้องใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 498		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน3	
	รายละเอียด	ยาแนวร่องกระเบื้องใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 499		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน3	
	รายละเอียด	ขอบฝ้าฉิวไม่เรียบสีต่างชัดแต่งฉิวเก็บสีใหม่ , ฝ้าฉิวไม่เรียบชัดแต่งฉิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 500		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน3	
	รายละเอียด	พื้นลอะทำความสะอาด, ยาแนวร่องกระเบื้องใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 501		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ํานอน3	
	รายละเอียด	พื้นเลอะทำความสะอาด, ยาแนวร่องกระเบื้องใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 502		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ํานอน3	
	รายละเอียด	กันขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 503		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	ส้นบานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 504		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	วงกบสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 505		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	กันขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 506		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	สีบานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 507		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	บานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 508		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	วงกบสีต่าง, กันขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 509		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	ผนังผิวไม่เรียบ, สีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 510		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	ผนังแตกร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 511		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	กันแนวมุมผนัง/ มุมผิวฉาบ/ รอยต่อวงกบใหม่เล็กน้อยเป็นคลื่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 512		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	ผนังผิวไม่เรียบ, สีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 513		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบเลอะทำความสะอาด, วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 514		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	ผนังผิวไม่เรียบ, สีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 515</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบเลอะทำความสะอาด, วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 516</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	ผนังผิวไม่เรียบ, สีต่าง	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 517</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	ผนังผิวไม่เรียบ, สีต่าง	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 518</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	กันขอบวงกบให้คม	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 519</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	บานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 520</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก้ไข	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 521</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก้ไข	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 522</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก้ไข	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

<b>รายการที่ 523</b>		<b>รายละเอียด</b>	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	พื้นยวบแก้ไข	
สถานะ	<b>ไม่ผ่าน</b>	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 524		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 525		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 526		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 527		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 528		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	พื้นเลอะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 529		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	ผ้าผิวไม้เรียบขัดแต่งผิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 530		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน4	
	รายละเอียด	ไม่มีหลอดไฟ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 531		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียงนอน4	
	รายละเอียด	กระเบื้องหลุดร่อนแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติกเกอร์แดง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 532		รายละเอียด	
	รายการ	ระเบียงนอน4	
	รายละเอียด	กระเบื้องบิ่นเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติกเกอร์แดงเหลือง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 533		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น2	
	รายละเอียด	กระเบื้องบิ่นเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติกเกอร์แดงเหลือง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 534		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น2	
	รายละเอียด	กระเบื้องปิ่นเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดงเหลือง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 535		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น2	
	รายละเอียด	กระเบื้องปิ่นเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน/ สติ๊กเกอร์แดงเหลือง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 536		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น2	
	รายละเอียด	บานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 537		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น2	
	รายละเอียด	วงกบสีต่าง กันขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 538		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น2	
	รายละเอียด	สันบานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 539		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น2	
	รายละเอียด	สับบานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 540		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น2	
	รายละเอียด	กันขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 541		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น2	
	รายละเอียด	บานสีต่างเก็บงานสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 542		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น2	
	รายละเอียด	กันขอบให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 543		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น2	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 544		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น2	
	รายละเอียด	แก้งานซิลิโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 545		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น2	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 546		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น2	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดกระจก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 547		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น2	
	รายละเอียด	ผ้าผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 548		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น2	
	รายละเอียด	ยาแนวร่องกระเบื้องใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 549		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น2	
	รายละเอียด	ยาแนวร่องกระเบื้องใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 550		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น2	
	รายละเอียด	ยาแนวร่องกระเบื้องใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 551		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น2	
	รายละเอียด	ยาแนวร่องกระเบื้องใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 552		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น2	
	รายละเอียด	วงกบเลอะทำความสะอาด , วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 553		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น2	
	รายละเอียด	พื้นเลอะทำความสะอาด, ยาแนวร่องกระเบื้องใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 554		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำรวมชั้น2	
	รายละเอียด	พื้นและทำความสะอาด, ยาแนวร่องกระเบื้องใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

# ส่วนงานระบบไฟฟ้า สัญญาณและอื่นๆ (หมวดงานไฟฟ้า)

รายการที่ 555		รายละเอียด	
	รายการ	ตู้ไฟฟ้าชั้น1	
	รายละเอียด	เช็คเฟสรอบ 2 เนื่องจากรอบแรกยังเป็นไฟชั่วคราว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 556		รายละเอียด	
	รายการ	ไฟฉุกเฉิน	
	รายละเอียด	ไฟติดตลอด ตรวจสอบและแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

ส่วนงานสุขาภิบาล (หมวดงานประปา  
และสุขาภิบาล ,  
หมวดงานระบบบำบัดน้ำ ,  
หมวดงานระบายน้ำ)

รายการที่ 557		รายละเอียด	
	รายการ	ถังบำบัด1	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดถัง Septic / คราบดิน เศษวัสดุ / เติมจุลินทรีย์	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 558		รายละเอียด	
	รายการ	ถังดักไขมัน1	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดถังดักไขมัน / คราบดิน เศษวัสดุ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 559		รายละเอียด	
	รายการ	บ่อดักกลิ่น1	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดบ่อดักกลิ่น / คราบดิน เศษวัสดุ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 560		รายละเอียด	
	รายการ	บ่อดัก	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดบ่อดัก / ดิน หรือเศษวัสดุ / ลอกท่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 561		รายละเอียด	
	รายการ	บ่อดัก	
	รายละเอียด	ฝาบ่อดักแตกร้าว / เปลี่ยนใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 562		รายละเอียด	
	รายการ	บ่อพัก	
	รายละเอียด	ความสะอาดบ่อพัก / ดิน หรือเศษวัสดุ / ลอกท่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 563		รายละเอียด	
	รายการ	บ่อพัก	
	รายละเอียด	ฝาบ่อพักแตกร้าว / เปลี่ยนใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 564		รายละเอียด	
	รายการ	บ่อพัก	
	รายละเอียด	ความสะอาดบ่อพัก / ดิน หรือเศษวัสดุ / ลอกท่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 565		รายละเอียด	
	รายการ	บ่อพัก	
	รายละเอียด	ฝาบ่อพักแตกร้าว / เปลี่ยนใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 566		รายละเอียด	
	รายการ	บ่อพัก	
	รายละเอียด	ความสะอาดบ่อพัก / ดิน หรือเศษวัสดุ / ลอกท่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 567		รายละเอียด	
	รายการ	บ่อพัก	
	รายละเอียด	ระดับน้ำสูง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน