



ประเภท : บ้านเดี่ยว
ชื่อผู้ตรวจสอบ : ch 100
วันที่ตรวจสอบ : #1 (วันที่ 2025-04-09)



บริการรับตรวจบ้าน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้บริการ

1. การตรวจบ้านไม่ครอบคลุมการตรวจสอบดังนี้
 - 1.1 ขั้นตอน วิธีการทำงาน วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และความแข็งแรงของโครงสร้าง
 - 1.2 งานระบบลิฟท์ ระบบรักษาความปลอดภัยของบ้าน ระบบท่อฉีดปลวก ระบบสระว่ายน้ำ ระบบปั้มน้ำพุ ระบบโซล่าเซลล์ ระบบปรับอากาศ ระบบท่อฝังในพื้นหรือผนัง และต้นต่อจุกั้วซีม
 - 1.3 พื้นที่ ที่ต้องการทำการเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือ รื้อ ถอด แกะ แยก วัสดุปิดผิวหรือเฟอร์นิเจอร์
 - 1.4 การติดตามการแก้ไขงานข้อบกพร่องของผู้รับเหมาหรือเจ้าของโครงการ
 - 1.5 การใช้โดรนตรวจหลังคาบ้าน ที่อยู่ในเขตพื้นที่ห้ามบิน หรืออยู่ในรัศมี 9 กิโลเมตรรอบสนามบิน
2. บริการตรวจรับบ้านของโฮมโปร ไม่ใช่การรับประกันบ้านแทนเจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมาว่าจะไม่เกิดข้อบกพร่อง ระหว่างหรือภายหลังการตรวจที่เสร็จสิ้นไปแล้ว เนื่องจาก
 - 2.1 เป็นการตรวจความเรียบร้อยของงานก่อสร้าง ตามสภาพที่พบเจอและมองเห็นด้วยตา ในพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้ขณะทำการตรวจสอบเท่านั้น
 - 2.2 มีหลายปัจจัยที่ทำให้ตัวบ้านมีการเปลี่ยนแปลง เช่น อายุของบ้าน สภาพอากาศ การก่อสร้าง การทรุดตัวของดิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และอื่นๆ
3. ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าบริการตรวจรับบ้านที่เข้าบริการแล้ว หรือมีการนำคูปองส่วนลดที่ได้รับจากการซื้อบริการตรวจรับบ้านไปใช้ทุกกรณี

Major Defects

รายการที่ 1		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	รอบสองรอดตรวจสอบการติดตั้งหลังคาทางเชื่อมระหว่างบ้านเก่าและบ้านใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 2		รายละเอียด	
	รายการ	โรงจอดรถ	
	รายละเอียด	รอบสองรอดตรวจสอบการติดตั้งโครงหลังคาชนผนังของส่วนของโรงรถ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 3		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	น้ำรั่วซึมใต้อ่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 4		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	น้ำระบายไม่ทัน ล้นขอบเฟรม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 5		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้มาสเตอร์	
	รายละเอียด	กระจกเป็นรอย แก๊วเปลี่ยนใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 6		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	รอบสองทดสอบการเข้าสายปลั๊กไฟใหม่ทั้งหมดรอบแรกตรวจสอบไม่ได้เบรกเกอร์ทริป	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 7		รายละเอียด	
	รายการ	ตู้ไฟฟ้าชั้น1	
	รายละเอียด	เบรกเกอร์กันดูดทริป	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

ส่วนงานภายนอก ตัวอาคาร
(หมวดงานผนัง ภายใน/ภายนอก ,
หมวดงานพื้น , หมวดงานประตู-
หน้าต่าง , หมวดงานอาคารจอดรถ)

รายการที่ 1		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผิวบัวรอบวงกบหน้าต่างไม่เรียบทั้งสองด้าน แก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 2		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผิวบัวรอบวงกบหน้าต่างไม่เรียบทั้งสองด้าน แก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 3		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผิวบัวรอบวงกบหน้าต่างไม่เรียบทั้งสองด้าน แก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 4		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ผิวบัวรอบวงกบหน้าต่างไม่เรียบทั้งสองด้าน แก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 5		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	แผ่นปิดรอยต่อระหว่างชั้นไม่เรียบ สีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 6		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	ดินผนังบิ่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 7		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	เก็บงานสีรอยต่อแผ่นให้เรียบร้อย สีต่างแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 8		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	เก็บงานสีรอยต่อแผ่นให้เรียบร้อย สีต่างแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 9		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	เก็บงานสีรอยต่อแผ่นให้เรียบร้อย สีต่างแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 10		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหน้า	
	รายละเอียด	เก็บงานสีรอยต่อแผ่นให้เรียบร้อย สีต่างแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 11		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	ผิวบัวรอบวงกบหน้าต่างไม่เรียบทั้งสองด้าน แก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 12		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	เก็บงานสีรอยต่อแผ่นให้เรียบร้อย สีต่างแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 13		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านซ้าย	
	รายละเอียด	เก็บงานสีรอยต่อแผ่นให้เรียบร้อย สีต่างแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 14		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผิวบัวรอบวงกบหน้าต่างไม่เรียบทั้งสองด้าน แก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 15		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผิวบัวรอบวงกบหน้าต่างไม่เรียบทั้งสองด้าน แก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 16		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากนกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผิวบัวรอบวงกบหน้าต่างไม่เรียบทั้งสองด้าน แก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 17		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากนกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผิวบัวรอบวงกบหน้าต่างไม่เรียบทั้งสองด้าน แก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 18		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากนกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	เก็บงานสีรอยต่อแผ่นให้เรียบร้อย สีต่างแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 19		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากนกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	เก็บงานสีรอยต่อแผ่นให้เรียบร้อย สีต่างแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 20		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากนกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	เก็บงานสีรอยต่อแผ่นให้เรียบร้อย สีต่างแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 21		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	เก็บงานสีรอยต่อแผ่นให้เรียบร้อย สีต่างแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 22		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ผิวผนังไม่เรียบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 23		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	เก็บงานสีรอยต่อแผ่นให้เรียบร้อย สีต่างแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 24		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	เก็บงานสีรอยต่อแผ่นให้เรียบร้อย สีต่างแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 25		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	เก็บงานสีรอยเชื่อมซัพพอร์ตและบริเวณในรอบให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 26		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	เก็บงานสีรอยต่อแผ่นให้เรียบร้อย สีต่างแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 27		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	เก็บงานสีรอยต่อแผ่นให้เรียบร้อย สีต่างแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 28		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	โครงเหล็กไม่เรียบ สีไม่ขึ้น สีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 29		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	โครงเหล็กไม่เรียบ สีไม่ขึ้น สีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 30		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากากอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	เก็บงานสีเหล็กโครงหลังคาให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 31		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ความสะอาดรางน้ำทั้งหมดและสีคราบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 32		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านหลัง	
	รายละเอียด	ดินบนห้างพื้น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 33		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	เก็บงานสีรอยต่อแผ่นให้เรียบร้อย สีต่างแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 34		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	เก็บงานสีรอยต่อแผ่นให้เรียบร้อย สีต่างแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 35		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	เก็บงานสีรอยต่อแผ่นให้เรียบร้อย สีต่างแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 36		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	เก็บงานสีรอยต่อแผ่นให้เรียบร้อย สีต่างแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 37		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	ยิงซิลิโคนโดยรอบ เก็บงานให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 38		รายละเอียด	
	รายการ	หน้ากอกอาคารด้านขวา	
	รายละเอียด	รอบสองรอดตรวจสอบการติดตั้งหลังคาทางเชื่อมระหว่างบ้านเก่าและบ้านใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 39		รายละเอียด	
	รายการ	โรงจอดรถ	
	รายละเอียด	รอบสองรอดตรวจสอบการติดตั้งโครงหลังคาชนผนังของส่วนของโรงรถ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 40		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องคนรับใช้1	
	รายละเอียด	มร กันสปี	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 41		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องคนรับใช้1	
	รายละเอียด	เก็บงานสีรอยต่อแผ่นให้เรียบร้อย สีต่างแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 42		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องคนรับใช้1	
	รายละเอียด	สันบานสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 43		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องคนรับใช้1	
	รายละเอียด	ซิลิโคนกันสีรอบวงกบให้ได้แนว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 44		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องคนรับใช้1	
	รายละเอียด	เก็บงานรอยต่อวงกบให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 45		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องคนรับใช้1	
	รายละเอียด	ขอบผ้าผิวไม่เรียบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 46		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องคนรับใช้1	
	รายละเอียด	ขอบผ้าผิวไม่เรียบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 47		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องคนรับใช้1	
	รายละเอียด	กันสโตรบวงกบให้ได้แนว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 48		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องคนรับใช้1	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง เลอะคราบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 49		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องคนรับใช้1	
	รายละเอียด	ผนังสีต่าง เลอะคราบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 50		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำคนรับใช้1	
	รายละเอียด	บานประตูสีต่าง ทำความสะอาดบานประตู	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 51		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำคนรับใช้1	
	รายละเอียด	ส้นบานสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 52		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำคนรับใช้1	
	รายละเอียด	เก็บงานสีรอยต่อแผ่นให้เรียบร้อย สีต่างแก้ไข	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 53		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำคนรับใช้1	
	รายละเอียด	เก็บงานรอยต่อวงกบให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 54		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำคนรับใช้1	
	รายละเอียด	ขอบฝ้าฉิวไม่เรียบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 55		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำคนรับใช้1	
	รายละเอียด	ขอบฝ้าฉิวไม่เรียบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 56		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำคนรับใช้1	
	รายละเอียด	ความสะอาดกระเบื้องยาแนวใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 57		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำคนรับใช้1	
	รายละเอียด	ความสะอาดกระเบื้องยาแนวใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 58		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำคนรับใช้1	
	รายละเอียด	ความสะอาดกระเบื้องยาแนวใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

ส่วนงานโถง ห้องต่างๆ บันได
(หมวดงานฝ้าเพดาน ,
หมวดงานผนังภายใน/ภายนอก ,
หมวดงานพื้น , หมวดงานประตู-
หน้าต่าง , หมวดงานบันได)

รายการที่ 59		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ขอบฝ้าผิวไม่เรียบสีต่างชัดเจนผิวเก็บสีใหม่, ฝ้าสีต่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 60		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง ผิวไม่เรียบ เก็บงานสี	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 61		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง ผิวไม่เรียบ เก็บงานสี	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 62		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง เก็บงานสี	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 63		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง ผิวไม่เรียบ เก็บงานสี	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 64		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง ผิวนิรภัย เก็บงานสี	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 65		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง ผิวนิรภัย เก็บงานสี	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 66		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง ผิวนิรภัย เก็บงานสี	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 67		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง ผิวนิรภัย เก็บงานสี	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 68		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง ผิวนิรภัย เก็บงานสี	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 69		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบเลอะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 70		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบเลอะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 71		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	สันบานขบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 72		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบเลอะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 73		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบเลอะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 74		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	กระจกเป็นรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 75		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบเลอะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 76		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 77		รายละเอียด	
	รายการ	โถงชั้นล่าง	
	รายละเอียด	น้ำรั่วซึมใต้อ่าง	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 78		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบเลอะทำความสะอาด, วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 79		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดบาน	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 80		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบเลอะทำความสะอาด, วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 81		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดบาน	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 82		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบเลอะทำความสะอาด, วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 83		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	เก็บงานให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 84		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	ขอบผ้าผิวไม่เรียบสีต่างชัดเจนผิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 85		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	บานประตูเลอะทำความสะอาด, วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 86		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง เก็บงานยาแนว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 87		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง เก็บงานยาแนว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 88		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	แก้งานซิลิโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 89		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	แก้งานซิลิโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 90		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง เก็บงานยาแนว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 91		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	วงกบโลหะทำความสะอาด, วงกบแก๊งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 92		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำชั้นล่าง1	
	รายละเอียด	แก๊งานซิลิโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนว ให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 93		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ขอบฝ้าผิวไม่เรียบสีต่างชัดเจนผิวเก็บสีใหม่, ฝ้าผิวไม่เรียบชัดเจนผิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 94		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ขอบฝ้าผิวไม่เรียบสีต่างชัดเจนผิวเก็บสีใหม่, ฝ้าผิวไม่เรียบชัดเจนผิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 95		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 96		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	จบงานให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 97		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง ผิวนิ่วไม่เรียบ เก็บงานสี	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 98		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง ผิวนิ่วไม่เรียบ เก็บงานสี	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 99		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	วงกบและทำความสะอาด, วงกบแก้งานซิติโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 100		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง ผิวนิ่วไม่เรียบ เก็บงานสี	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 101		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบและทำความสะอาด, วงกบแก้งานซิติโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 102		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	น้ำระบายไม่ทัน ล้นขอบเฟรม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 103		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบและทำความสะอาด, วงกบแก้งานซิติโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 104		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง ผิวไม่เรียบ เก็บงานสี	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 105		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบและทำความสะอาด, วงกบแก้งานซึลโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 106		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบและทำความสะอาด, วงกบแก้งานซึลโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 107		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	พื้นและทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 108		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง ผิวไม่เรียบ เก็บงานสี	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 109		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง ผิวไม่เรียบ เก็บงานสี	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 110		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดราว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 111		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 112		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด เก็บงานสีราวเหล็ก	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 113		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 114		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 115		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	รอยต่อผนังแตกร้าว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 116		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	แก้งานซึลิกอนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 117		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง ผิวไม่เรียบ เก็บงานสี	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 118		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง ผิวไม่เรียบ เก็บงานสี	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 119		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	แก้งานซึลโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 120		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด ขัดเคลือบผิวบันได	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 121		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	ทำความสะอาด ขัดเคลือบผิวบันได	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 122		รายละเอียด	
	รายการ	โถงบันได1-2	
	รายละเอียด	แก้งานซึลโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

ส่วนงานห้องนอน ห้องน้ำ ห้องแต่งตัว
ระเบียงห้อง (หมวดงานฝ้าเพดาน ,
หมวดงานผนังภายใน/ภายนอก ,
หมวดพื้น , หมวดงานประตู-หน้าต่าง
, หมวดงานระเบียง ,
หมวดงานห้องน้ำ)

รายการที่ 123		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบเลอะทำความสะอาด , วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 124		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บานประตูเลอะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 125		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบเลอะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 126		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บานประตูเลอะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 127		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ขอบฝ้าฉาบไม่เรียบสีต่างชัดเจนฉาบเก็บสีใหม่ , ฝ้าฉาบไม่เรียบชัดเจนฉาบเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 128		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง ผิวนิ่วเรียบ เก็บงานสี	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 129		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง ผิวนิ่วเรียบ เก็บงานสี	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 130		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง ผิวนิ่วเรียบ เก็บงานสี	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 131		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง ผิวนิ่วเรียบ เก็บงานสี	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 132		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง ผิวนิ่วเรียบ เก็บงานสี	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 133		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบเลอะทำความสะอาด , วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 134		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบเลอะทำความสะอาด , วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 135		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบเลอะทำความสะอาด , วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 136		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบเลอะทำความสะอาด , วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 137		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 138		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พื้นเลอะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 139		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอนมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พื้นไม่เรียบ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 140		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บานเบี้ยด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 141		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บานกระพือ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 142		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บานประตูเลอะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 143		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบเลอะทำความสะอาด , วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 144		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบเลอะทำความสะอาด , วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 145		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	แก้งานซิลิโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนว ให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 146		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	ขอบผ้าผิวไม่เรียบสีต่างขัดแต่งผิวเก็บสีใหม่ , ผ้าผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 147		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	บานประตูเลอะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 148		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ํามาสเตอร์	
	รายละเอียด	วงกบโลหะทำความสะอาด , วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 149		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ํามาสเตอร์	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง เก็บงานยาแนว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 150		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ํามาสเตอร์	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง เก็บงานยาแนว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 151		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ํามาสเตอร์	
	รายละเอียด	กระเบื้องเป็นรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 152		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ํามาสเตอร์	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง เก็บงานยาแนว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 153		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ํามาสเตอร์	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง เก็บงานยาแนว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 154		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ํามาสเตอร์	
	รายละเอียด	แก้งานซิลิโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 155		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ํามาสเตอร์	
	รายละเอียด	แก้งานซิลิโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 156		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ํามาสเตอร์	
	รายละเอียด	แก้งานซิลิโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 157		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ํามาสเตอร์	
	รายละเอียด	กระจกเป็นรอย แก๊ไขเปลี่ยนใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 158		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	เก็บยาแนวรอยต่อ	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 159		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำมาสเตอร์	
	รายละเอียด	พื้นและทำความสะอาด, ยาแนวร่องกระเบื้องใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 160		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	รอบสองทดสอบการเข้าสายปลั๊กไฟใหม่ทั้งหมดรอบแรกตรวจสอบไม่ได้เบรกเกอร์ทริป	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 161		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง ผิวนไม้เรียบ เก็บงานสี	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 162		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง ผิวนไม้เรียบ เก็บงานสี	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 163		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 164		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบเลอะทำความสะอาด, วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 165		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง ผิวนิไม่เรียบ เก็บงานสี	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 166		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	พื้นเลอะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 167		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง ผิวนิ่วไม่เรียบ เก็บงานสี	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 168		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง ผิวนิ่วไม่เรียบ เก็บงานสี	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 169		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	ติดตั้งบานให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 170		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	วงกบเลอะทำความสะอาด , วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 171		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน2	
	รายละเอียด	วงกบเลอะทำความสะอาด , วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 172		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้านอน2	
	รายละเอียด	บานเปิด	
สถานะ	ไม่ผ่าน		ดำเนินการ ผ่าน

รายการที่ 173		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้านอน2	
	รายละเอียด	วงกบเลอะทำความสะอาด , วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน		ดำเนินการ ผ่าน

รายการที่ 174		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้านอน2	
	รายละเอียด	บานประตูเลอะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน		ดำเนินการ ผ่าน

รายการที่ 175		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้านอน2	
	รายละเอียด	ผ้าฝั้วไม่เรียบขัดแต่งฝั้วเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน		ดำเนินการ ผ่าน

รายการที่ 176		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้านอน2	
	รายละเอียด	วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน		ดำเนินการ ผ่าน

รายการที่ 177		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน2	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง เก็บงานยาแนว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 178		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน2	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง เก็บงานยาแนว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 179		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน2	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง เก็บงานยาแนว	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 180		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน2	
	รายละเอียด	กระเบื้องเป็นรอย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 181		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องน้ำนอน2	
	รายละเอียด	แก้งานซิลิโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 182		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน2	
	รายละเอียด	วงกบโลหะทำความสะอาด , วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 183		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน2	
	รายละเอียด	แก้งานซิลิโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 184		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน2	
	รายละเอียด	แก้งานซิลิโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 185		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน2	
	รายละเอียด	แก้งานซิลิโคนรอบรอยต่อให้เรียบร้อยกันแนวให้คม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 186		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนํ้าอนน2	
	รายละเอียด	พื้นและทำความสะอาด, ยาแนวร่องกระเบื้องใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 187		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	ใส่แผ่นปิดล้อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 188		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดบาน	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 189		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	แผ่นปิดราง หลุดไม่แน่น	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 190		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดบาน	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 191		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	ผ้าผิวไม่เรียบขัดแต่งผิวเก็บสีใหม่	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 192		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง ผิวนิ่วเรียบ เก็บงานสี	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 193		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง ผิวนิ่วเรียบ เก็บงานสี	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 194		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง ผิวนิ่วเรียบ เก็บงานสี	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 195		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	ทำความสะอาดผนัง ผิวนิ่วเรียบ เก็บงานสี	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 196		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบเลอะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 197		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบเลอะทำความสะอาด , วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน


รายการที่ 198		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	วงกบเป็นรอยแก้ไข/ กรณีแก้ไขดูความสวยงามด้วย, วงกบเลอะทำความสะอาด , วงกบแก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 199		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	พื้นเลอะทำความสะอาด	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 200		รายละเอียด	
	รายการ	ห้องนอน3	
	รายละเอียด	บัว แก้งานซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

ส่วนงานระบบไฟฟ้า สัญญาณและอื่นๆ (หมวดงานไฟฟ้า)

รายการที่ 201		รายละเอียด	
	รายการ	ตู้ไฟฟ้าชั้น1	
	รายละเอียด	เบรกเกอร์กันดูดทริป	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 202		รายละเอียด	
	รายการ	ตู้ไฟฟ้าชั้น1	
	รายละเอียด	แนะนำ ใส่ WIRE MARK สาย L / เพื่อการซ่อมแซม , แนะนำ ใส่ WIRE MARK สาย N / เพื่อการซ่อมแซม, แนะนำใส่ WIRE MARK สาย G / เพื่อการซ่อมแซม	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

รายการที่ 203		รายละเอียด	
	รายการ	ตู้ไฟฟ้าชั้น1	
	รายละเอียด	ยิงซิลิโคนรอบตู้ให้เรียบร้อย	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน

ส่วนงานสุขาภิบาล (หมวดงานประปา
และสุขาภิบาล ,
หมวดงานระบบบำบัดน้ำ ,
หมวดงานระบายน้ำ)

รายการที่ 204		รายละเอียด	
	รายการ	ถังบำบัด1	
	รายละเอียด	ย้ายตำแหน่งฝาCO ให้ตรงท่อถังที่ทำให้สามารถดูส้วมได้	
สถานะ	ไม่ผ่าน	ดำเนินการ	ผ่าน